

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DCH577

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DCH577	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	128590	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNFEAJ11U1667955	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1197cc	Marka	Nissan
Rengi	BEYAZ	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2018
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarlar var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme,kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön lastik, deforme jant yüzeyleri çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motorda yağ kaçaqları mevcut. Yağ soğutucu hasarlı.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Radyatör hasarlı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.4 m/km	-4.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	24	30
2. Aks	58	55	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	184	202	9
2. Aks	179	220	18
El Freni	51	66	23

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/19	96T	8,42 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/19	96T	8,13 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/19	96T	8,4 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/19	96T	8,44 mm	Kışlık



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

08.05.2025

Araç: Nissan Oashqai-II 1.2i 16V DIG—Ti (J11)

Motor kodu: HR A2 DDT (HSE-408)

Üretim yılı: 13-18

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: SJNFEAJ11U1667955 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 08.05.2025 10:22:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzin CAN 3

Hata kodu P0226:

GAZ KELEBEĞİ VALFİ-!GAZ PEDALI SENSORU YA DA GAZ K
ELEBEĞİ VALFİ-!GAZ PEDALI SVİCİ "E"
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0105:

Emme manifoldu basınç sensörü

FONKSİYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu P1525:

Hız kontrol sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS ABS/ESP CAN-UDS 2

Hata kodu C1109:

ABS/ESP EÇU

"

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

Hata kodu C119A:

Vakum sensörü

ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

ABS El freni CAN-UDS 3

Hata kodu CIBDS:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hata kodu CIBDS:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hata kodu CIBDS:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hava yastığı Airbag UDS

Klima Klima sistemi HVAC CAN NO

Hata kodu BZ4A9:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu BZ4A1:

Klima kumanda ünitesi

ARIZALI GUÇ KAYNAĞI

Konfor BCM - tüm sistemler 4

Hata kodu 8256200:

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Çok düşük besleme gerilimi.

Hata kodu BZ7D700:

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

DAHİLİ ECU ARIZASI!

Hata kodu BZ7D800:

DİREKSİYON KİLİT MODULU__

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu BZ7DD00:

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Direksiyon kilidinden alınan ID hatalıdır.

Konfor Gateway CAN 0

Konfor IPDM UDS A

Hata kodu BZ0BD: __

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İŞLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge

Konfor PARK ASİSTANI

Şanzıman CVT otomatik şanzıman

Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS

Direksiyon EPS UDS 60000

Hata kodu C1601:

DİREKSİYON ELEKTRONİK KUMANDA UNİTESİ__

ARIZALI GUÇ KAYNAGI

SesNideo Görsel işitsel iletişim elektronik kumand
... 2

Hata kodu U1217:

Bluetooth modülü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1ZBO:

Güç kaynağı

VOLTAJ ÇOK DÜŞÜK

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA
N-UDS 4

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata kodu C1704:

Lastik basıncı sensörü ön sol

Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C1705:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Lastik basıncı sensörü ön sağ
Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C1706:
Lastik basıncı sensörü arka sağ
Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C1707:
Lastik basıncı sensörü arka sol
Çok düşük lastik basıncı.
He|la Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.09.2019		ERPÇarpisma	Hayır	3440.59	TL
10.09.2019		Çarpisma	Hayır	1503	TL
09.02.2018		Çarpisma	Hayır	2266.41	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07
Rapor No: 06-01-1372428
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.05.2025 11:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1372428 Araç Giriş Tarihi: 08.05.2025 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.05.2025 11:07
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Motorsoğutması, Radyatör > Hasarlı



Motor, Yağ soğutucusu > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.05.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1372428	Araç Giriş Tarihi:	08.05.2025 10:07	Araç Çıkış Tarihi:	08.05.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

El freni düğmesi kırık. Sol arka kapı civataları işlemlili. Sol arka kapı boyası deforme.

Diğer notlar;

Araç yoğun kirli olduğundan gözle hasar kusur kontrolü yapılamadı. Araç arka koltuğu ve bagajı dolu olduğu için hasar kusur kontrolü yapılamadı. Lastik hasarı ve motor yağ kaçaklarından dolayı dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.05.2025 11:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1372428	Araç Giriş Tarihi:	08.05.2025 10:07	Araç Çıkış Tarihi:	08.05.2025 11:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası