

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11
Rapor No: 06-01-1498457
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11

Full Plus Ekspertiz



06FBL523



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1498457 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FBL523	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	8505	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SJNTAAJ12U2109403	Motor Gücü	116 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	26-02-2025	Sonraki Muayene Tar.	29-11-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11
Rapor No: 06-01-1498457
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11
Rapor No: 06-01-1498457
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcı madde, taş izi ve küçük çizikler mevcut .
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1498457 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	72	3
2. Aks	61	51	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.758	1.7655	0
2. Aks	1.465	1.44	1
El Freni	1.82	1.683	7

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	99V	5,7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/17	99V	6,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/17	99V	5,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/17	99V	6,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1498457 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
116	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1498457 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
25.06.2026
Arac:
Nissan Qashgai-III 1.3 DIG-T (J12)
Motor kodu:
HR13DDT
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
SJNTAAJ12U2109403 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
25.06.2026 09:17:44 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor
Hata kodu P05BD-96:
CALISTIR-DURDUR SISTEMI
Fonksiyon hatalıdır.
Motor
Mars dinamosu
ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Güvenlik
Siirici destek sistemi ADAS
Güvenlik
RADAR
Güvenlik
Serit takip kamerası
Güvenlik
Arka sol radar sensörü
Güvenlik
Arka sağ radar sensörü
Güvenlik
PARK ASİSTANI
Konfor
BCM
Konfor
IPDM - temel modül
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
IS akıllı anahtar
Konfor
İlave bellek batarya kontrolü
Sanziman
Otomatik sanziman
Sanziman
Sanziman kontrolü seçme kolu
Hırsızlık koruması

CAN Gateway
SUSPANSİYON
SUSPANSİYON
DİREKSİYON
SERVO DİREKSİYON
SES/VIDEO
TELEMATİK
SES/VIDEO
GÖRSEL-İSİTSEL KUMANDA LİNESİ
HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH
MEGA MACS PC
HATA KODU B1329-13:
SES/VIDEO
MOBİL TELEFON ENDİKTİF ŞARJ SİSTEMİ
HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH
MEGA MACS PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1498457 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

SJNTAAJ12U2109403 şase nolu ve 06FBL523 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11
Rapor No: 06-01-1498457
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11

Araç Resimleri



Diğer



Farlar, Far camı, sol > Taş
Izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş
Izi



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Küçük Çizik




Tampon, ön, Ön tampon >
Küçük Çizik



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç ön kapı civatalarında fabrikasyon işlem bulunmaktadır.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.06.2026 10:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1498457 Araç Giriş Tarihi: 25.06.2026 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 25.06.2026 10:11
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası