

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.12.2025 10:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/13
Rapor No:	06-01-1441888	Araç Giriş Tarihi:	03.12.2025 09:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.12.2025 10:07
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34NH6071



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1441888 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34NH6071	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	166200	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFAAJ11U1440592	Motor Gücü	81 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	SİYAH	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	04-08-2015	Sonraki Muayene Tar.	18-07-2026
Model Yılı	2015	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1441888
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1441888 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, taş izi, standart dışı onarım, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balatları aşınmış
Yürür Aksam		Sağ ön amortisör körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza kırık
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1441888 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	55	58	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9885	2.046	2
2. Aks	1.1675	1.2575	7
El Freni	0.5645	0.6395	11

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96V	6,03 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96V	7,69 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96V	6,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96V	6,78 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1441888
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
341	289	65	156
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	82	18	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.12.2025 10:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1441888	Araç Giriş Tarihi:	03.12.2025 09:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.12.2025 10:07
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

03.12.2025

Araç:

Nissan Qashgai-II 1.5 dCi (J11)

Motor kodu:

K9K-636

Üretim yılı;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SJNFAAJ11U1440592 (kumanda Ulnitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.12.2025 09:26:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Common Rail CAN/UDS

Hata kodu P0380:

ON KIZDIRMA SISTEMI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P1589:

NOTR ANAHTARI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP CAN-UDS

Hata kodu U1002:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu C1109:

ABS/ESP ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

El freni CAN-UDS

Hata kodu C1BDA:

Sol el freni aktuatord

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1BDB:

Sag el freni aktuatord

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastigi

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Hata kodu B24A9:

Gunes isinlari yogunluk sensoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

BCM - tiim sistemler

Konfor

Gateway CAN

Konfor

IPDM UDS

Hata kodu B20D4:

Sol arka lamba

Toprak kısa devresi vardır.

Konfor

Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...

Konfor

PARK ASİSTANI

SUSPANSİYON

Suspansiyon CAN-UDS

Direksiyon

EPS UDS

Lastik basinci kontrolü

Lastik basinci kontrolü CAN-UDS

Hata kodu C1704:

Lastik basinci sensorü 6n sol

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1705:

Lastik basinci sensorü 6n sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1706:

Lastik basinci sensorü arka sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.12.2025 10:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1441888	Araç Giriş Tarihi:	03.12.2025 09:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.12.2025 10:07
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

SJNFAAJ11U1440592 şase nolu ve 34NH6071 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.12.2025 10:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1441888	Araç Giriş Tarihi:	03.12.2025 09:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.12.2025 10:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1441888
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07
Rapor No: 06-01-1441888
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası çerçevesi > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Tampon, ön, Ön tampon > Boyalı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.12.2025 10:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1441888 Araç Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:29 Araç Çıkış Tarihi: 03.12.2025 10:07
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.12.2025 10:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1441888	Araç Giriş Tarihi:	03.12.2025 09:29	Araç Çıkış Tarihi:	03.12.2025 10:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası