

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AEC109

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06AEC109	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	62216	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFDAJ11U1936778	Motor Gücü	96 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Cam tavan çatlak.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.1 ! m/km	2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	73	2
2. Aks	47	50	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.525	1.3695	10
2. Aks	0.8105	0.8145	0
El Freni	0.303	0.5785	47

Verimlilik

29

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	100V	7,61 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/17	100V	7,9 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/17	100V	7,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/17	100V	7,9 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.06.2025 10:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-3380024	Araç Giriş Tarihi:	31.05.2025 12:31	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

31.05.2025

Arac:

Nissan Qashgai-II 1.6 16V dCi (J11)

Motor kodu:

RO9M-410

Uretim yili;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SINFDAJ11U1936778 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

31.05.2025 13:28:37 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel CAN-UDS

Hata kodu P0226:

Gaz pedali sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu P0657:

ANA ROLE

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu PO60A:

Motor elektronik kumanda linitesi

Dahili hata.

Hata kodu P1481:

Egzoz kelebegi aktliatoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS/ESP CAN-UDS

Hata kodu C1199:

Fren gliclendirici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C119A:;

Vakum sensörü

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

El freni CAN-UDS

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastigi

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Hata kodu B24A1:

Klima kumanda Unitesi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

BCM - tiim sistemler

Hata kodu B27D700:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

DAHİLİ ECU ARIZAST!

Konfor

Gateway CAN

Konfor

IPDM UDS

Konfor

Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...

Konfor

PARK ASISTANI

Sanziman

CVT otomatik sanziman

Suspansiyon

Suspansiyon CAN-UDS

Direksiyon

EPS UDS

Lastik basinci kontrolii

Lastik basinci kontrolii CAN-UDS

Hata kodu C1704:

Lastik basinci sensorii 6n sol

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1706:

Lastik basinci sensorii arka sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1764:

Lastik basinci sensori arka sol

HATALI SINYAL ALIMI!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.08.2023		ERPÇarpışma	Hayır	4410	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09
Rapor No: 06-01-3380024
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.06.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-3380024 Araç Giriş Tarihi: 31.05.2025 12:31 Araç Çıkış Tarihi: 11.06.2025 10:09
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Tavan, Cam tavan > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur tespiti yapılamamıştır. Bilgisayar bağlantı sorunundan dolayı dyno testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.06.2025 10:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-3380024	Araç Giriş Tarihi:	31.05.2025 12:31	Araç Çıkış Tarihi:	11.06.2025 10:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası