

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19
Rapor No: 34-04-1497032
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19

Full Plus Ekspertiz



34BFG079

Eksper / İmza



34-HYB-23315

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19
Rapor No: 34-04-1497032
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34BFG079	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	85335	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFDAJ11U2226498	Motor Gücü	96 kw
Marka	Nissan	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	Qashqai
Sonraki Muayene Tar.	2027-09-10	Model Yılı	2018
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19
Rapor No: 34-04-1497032
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezikler çizikler taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler aşınmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 4/10
Rapor No: 34-04-1497032 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19
Mersis No: 0005114804300001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.1 m/km	0.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	74	4
2. Aks	73	78	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	165	199	17
2. Aks	191	180	6
El Freni	222	234	5

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	4 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19

Bayi No: 3404

Sayfa: 5/10

Rapor No: 34-04-1497032

Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59

Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19

Mersis No: 0005114804300001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 96	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 6/10
Rapor No: 34-04-1497032 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19
Mersis No: 0005114804300001

OBD Genel Arıza Tarama

Araç: Nissan Qashqai-II 1.6 16V dCi (J11)
Motor kodu: R9M-410
Üretim yılı: 13-18
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: SJNFDAJ11U2226498 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 20.06.2026 11:11:10 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu P0380:
On ısıtma bujileri A
>HATALI FONKSİYON
Motor Dizel CAN-UDS
Hata kodu P0226:
Gaz pedalı sensörü
>HATALI SİNYAL
Hata kodu P0657:
ANA ROLE
» Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu P0560:
MOTOR ECU'SU i}
»ARIZALI GUC KAYNAĞI
Hata kodu P0002:
Yakıt miktarı kontrol valfi
»ARIZALI/EKSIK KONTROL
Hata kodu P0380:
ÖN KIZDIRMA SİSTEMİ
>HATALI FONKSİYON
Hata kodu POGOA:
MOTOR ECU'SU
»Dahili hata.
BELİ. 2 a e LI AI
(ELLA GUTMANN
S\$ OL UTI ON S
20.06.2026
Hata
3
9
CL rep
Hata kodu P0071:
Dis dış hava sıcaklık sensörü A
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu P0627:
YAKIT POMPASI A
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P0627:
YAKIT POMPASI A
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
ABS ABS/ESP CAN-UDS
Hata kodu U1000:
CAN-BUS
»BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu C1130:
MOTOR ECU'SUNDEN GELEN SINYAL
»HATALI SİNYAL

ABS El freni CAN-UDS
Hata kodu C10C8:
ECU ELEKTRİKLİ EL FREİNİ
»HATALI FONKSİYON
Hata kodu C1BD5:
Elektromekanik el frenini
»ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu C1BD5:
Elektromekanik el frenini
»ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu C1BD5:
Elektromekanik el frenini
»ARIZALI GUC KAYNAGI
Hava yastığı Airbag UDS
Hata kodu B142A:
Hava yastığı kumanda ünitesi
»ARIZALI GUC KAYNAĞI
A/C sistemi Klima sistemi HVAC CAN
Hata kodu B24A9:
Güneş ışınları yoğunluk sensörü
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B24A1:
Klima kumanda ünitesi
»ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor BCM - tüm sistemler
Hata kodu B256200:
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
BELİ. 2 Le e LI AI PAN
»Cok düşük besleme gerilimi.
Hata kodu B27DB00: o.
DİREKSİYON KİLİT MODÜLÜ
»ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B25AA00:
Hata kodu B25D600:
Hata kodu B25ECO00:
Hata kodu B25FA00:
Konfor Gateway CAN
Konfor IPDM UDS
Konfor Radar CAN-UDS
Hata kodu C1A16:
LAZER MESAFE SENSÖRÜ
»Yuva diski çizik/hasarlıdır.
Hata kodu U1000:
CAN-Bus üzerinden iletişim
>BOZUK İLETİŞİM
Hata kodu C1A17: o.
LAZER MESAFE SENSORU
>HATALI FONKSİYON
Konfor Metrik/Amerikan takometre (gösterge ...
Konfor Şeritte tutma kamerası CAN-UDS
Konfor PARK ASİSTANI
Hata kodu U1000:
CAN-BUS
>BOZUK İLETİŞİM
Konfor Sürücü asistan sistemleri ADAS CAN ku...
Konfor GW Araca erişim
Hata kodu U100001:
CAN-BUS
>BOZUK İLETİŞİM
Şanzıman CVT otomatik şanzıman
Süspansiyon Süspansiyon CAN-UDS
Hata kodu U100000:
ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
>İLETİŞİM YOK

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 7/10
Rapor No: 34-04-1497032 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19
Mersis No: 0005114804300001

Direksiyon EPS UDS

Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü CA

N-UDS

Hata kodu C1704:

BELİ. 2 Le e LI AI -

woo

Aa OO

--

CL rep

Lastik basıncı sensörü ön sol

»Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C1705:

Lastik basıncı sensörü ön sağ

»Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C1706:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

»Cok düşük lastik basıncı.

Hata kodu C1761:

Lastik basıncı sensörü ön sol

>HATALI SİNYAL ALIMI!

Hata kodu C1763:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

>HATALI SİNYAL ALIMI!

Hata kodu C1764:

Lastik basıncı sensörü arka sol

>HATALI SİNYAL ALIMI!

Trl. 2 Le ae LI

UR

Tramer Sorgulaması

SJNFDAJ11U2226498 şase nolu ve 34BFG079 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ataşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19
Rapor No: 34-04-1497032
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19

Araç Resimleri



Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19
Rapor No: 34-04-1497032
Mersis No: 0005114804300001

Bayi No: 3404
Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, iç döşemesi, sol > Deforme Olmuş



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya
Kaporta	C-direk, sağ - Lokal Boya
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler aşınmış.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ayna çalışmıyor.

Test hattı ile ilgili notlar;

Müşteri isteği üzerine dinamometre testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ateşehir Şubesi
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. Flora İş Merkezi No:3, D:1C, 34750
Ateşehir/İstanbul atasehir3405@dexpert.com.tr 0538 232 98 97
ATAŞEHİR İSTANBUL

Rapor Tarihi: 20.06.2026 11:19 Bayi No: 3404 Sayfa: 10/10
Rapor No: 34-04-1497032 Araç Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:59 Araç Çıkış Tarihi: 20.06.2026 11:19
Mersis No: 0005114804300001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseUeliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası