

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1436287 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FP4498



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1436287 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06FP4498	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	115440	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFDAJ11U1396048	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Nissan
Rengi	BEYAZ (İnci)	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	03-06-2015	Sonraki Muayene Tar.	11-05-2026
Model Yılı	2015	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16
Rapor No: 06-01-1436287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1436287 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve rötüş mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ sol tabla fişegi ve sağ sol rot kolları hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1436287 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.7 m/km	-3,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	81	3
2. Aks	68	75	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.9665	2.738	7
2. Aks	1.506	1.449	3
El Freni	0.847	0.951	10

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96V	4,95 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96V	5,09 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96V	4,82 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96V	5,03 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16
Rapor No: 06-01-1436287
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
487	431	77	151
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	92	19	95,83
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.11.2025 12:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1436287	Araç Giriş Tarihi:	15.11.2025 11:20	Araç Çıkış Tarihi:	15.11.2025 12:16
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

14.11.2025

Arac:

Nissan Qashgai-II 1.6 16V dCi (J11)

Motor kodu:

RO9M-410

Uretim yili;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SINFDAJ11U1396048 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.11.2025 11:35:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel CAN-UDS

Hata kodu P1589:

NOTR ANAHTARI

Rolanti sinyali, stiriis sirasinda kaydedildi.

ABS

ABS/ESP CAN-UDS

Hata kodu C1109:

ABS/ESP ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

ABS

El freni CAN-UDS

Hata kodu C1BD5:

Elektromekanik el frenini

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag UDS

Klima

Klima sistemi HVAC CAN

Hata kodu B24A9:

Gunes isinlari yogunluk sensoru

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

BCM - tiim sistemler

Konfor

Gateway CAN

Konfor

IPDM UDS

Konfor

Metrik/Amerikan takometre (gosterge ...

Konfor

PARK ASISTANI

SUspansiyon

Suspansiyon CAN-UDS

Direksiyon

EPS UDS

Lastik basinci kontrolu

Lastik basinci kontrolu CAN-UDS

Hata kodu C1704:

Lastik basinci sensoru 6n sol

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1705:

Lastik basinci sensoru 6n sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hata kodu C1706:

Lastik basinci sensoru arka sag

Cok dusiik lastik basinci.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1436287 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.10.2015		Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.11.2025 12:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1436287	Araç Giriş Tarihi:	15.11.2025 11:20	Araç Çıkış Tarihi:	15.11.2025 12:16
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Spoyler > Çizik



Tampon, arka, Spoyler > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16
Rapor No: 06-01-1436287
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16




Tavan, Tavan, ön cam üstü > Rötüş



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Ön aks, Salıncak, ön sağ alt > Hasarlı



Ön aks, Salıncak, ön sol alt > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.11.2025 12:16 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1436287 Araç Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 15.11.2025 12:16
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ arka ve sol arka kapı bağlantı civtası işlemlili . Motor kaputunda folyo söküm izleri mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.11.2025 12:16	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1436287	Araç Giriş Tarihi:	15.11.2025 11:20	Araç Çıkış Tarihi:	15.11.2025 12:16
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası