

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BFU835



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BFU835	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	187196	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	SJNFDAJ11U2289138	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Nissan
Rengi	MAVİ (Derin)	Model	Qashqai
İlk Tescil Tarihi	03-09-2018	Sonraki Muayene Tar.	11-07-2026
Model Yılı	2018	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15
Rapor No: 06-01-1434833
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,7 m/km	2,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	76	8
2. Aks	66	54	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2,7395	2,4995	9
2. Aks	138	149	7.5
El Freni	190	171	10

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	4,52 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	4,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	4,49 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	4,92 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.11.2025

Araç:

Nissan Qashgai-I 1.6 16V dCi (J10)

Motor kodu:

ROM

Üretim yılı;

11-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

SINFDJ11U2289138 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.11.2025 14:03:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu (yeni) CAN

Sanziman

Otomatik sanziman CAN

56*

Hata kodu P062F:

GUC AKTARMA ECU'SU

ARIZALI EPROM BELLEGI MODULU (DAHILI)

Hata kodu P06BO:

A sensori voltaj beslemesi

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0703:

Fren lambası salteri

SUREKLI OLARAK AKTİVE EDİLDİ

Hata kodu P0705:

Vites seviyesi sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu P0706:

Vites seviyesi sensörü

HATALI SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0712:

Sanziman yagi sıcaklık sensörü

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0713:

Sanziman yagi sıcaklık sensörü

GIRIS VOLTAJI COK YUKSEK

Hata kodu P0715:

GIRIS DEVIR SENSORU TORK KONVERTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0717:

GIRIS DEVIR SENSORU TORK KONVERTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu P0730:

VITES ORANI (OTOMATİK SANZİMAN)

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0740:

TORK KONVERTORU KİLİTLEME KAVRAMASI (OTOMATİK SANZİMAN)

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0743:

TORK KONVERTORU KİLİTLEME KAVRAMASI (OTOMATİK SANZİMAN)

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0744:

TORK KONVERTORU KİLİTLEME KAVRAMASI (OTOMATİK SANZİMAN)

Elektrik devresinde ara sıra oluşan kesinti vardır

Hata kodu P0746:

BASINÇ KONTROL VALFİ A

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu P0776:

VALF "B" YAG BASINCI REGÜLASYONU, OTOMATİK SANZİMAN

GUC YOK YA DA ETKİN DEĞİL

Hata kodu P0778:

VALF "B" YAG BASINCI REGÜLASYONU, OTOMATİK SANZİMAN

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0779:

VALF "B" YAG BASINCI REGÜLASYONU, OTOMATİK SANZİMAN

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0826:

BUYUTME/KUCULTME VITES DEĞİSTİRME SVİCİ

HATALI GİRİS SİYALİ

Hata kodu P0841:

SANZİMAN YAG BASINCI SENSORU "A"

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0847:

SANZİMAN YAG BASINCI SENSORU "B" SİYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0848:

SANZİMAN YAG BASINCI SENSORU "B"

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SİYAL COK GUCLU

Hata kodu P084C:

SANZİMAN YAG BASINCI SENSORU "H"

SİYAL COK ZAYIF

Hata kodu P084D:

SANZİMAN YAG BASINCI SENSORU "H"

SİYAL COK GUCLU

Hata kodu P0863:

Sanziman kumanda İntesi

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Hata kodu P0890:

SANZİMAN ECU'SUNUN GUC BESLEMESİ ROLESİ

ELEKTR.GERİ BESLEME DEVRESİ COK ZAYIF

Hata kodu P0962:

YAG BASINCI VALFİ REGÜLASYON "A"

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Hata kodu P0963:

YAG BASINCI VALFİ REGÜLASYON "A"

Kontrol Devresi Voltajı COK YUKSEK

Hata kodu P0965:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1434833	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:11	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

YAG BASINCI VALFI REGULASYON "B"
HATALI KONTROL DEVRESİ İSLEVI/ARALIGI
Hata kodu P0966:
YAG BASINCI VALFI REGULASYON "B"
Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK
Hata kodu P0967:
YAG BASINCI VALFI REGULASYON "B"
Kontrol Devresi Voltajı COK YUKSEK
Hata kodu P1586:
Savrulma sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P1588:
Savrulma sensörü
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu P1661:
Hata kodu P1722:
CAN YOLUYLA ABS'DEN GELEN HIZ
HATALI SINYAL
Hata kodu P1745:
Yag basinci kontrolu
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P188E:
Elektrikli yag pompası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P188F:
Elektrikli yag pompası
Hatali kontrol akim devresi.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu P1890:
Hidrolik pompa rolesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P2765:
GIRIS-/TURBIN HIZI B
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu P2813:
BASINC REGULATORU KONTROLU G
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P2814:
BASINC REGULATORU KONTROLU G
SINYAL COK ZAYIF
Hata kodu P2815:
BASINC REGULATORU KONTROLU G
SINYAL COK GUCLU
Hata kodu U0073:
ARAC ILETISIMI HATTI A
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U0100:
MOTOR VE GUC AKTARMA ECU'SU ARASINDAKI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0102:
Transfer kutusu kumanda Gnitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0121:
ABS kumanda unitesine CAN-Bus/baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0140:
SASI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0141:
SASI CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0155:
Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U0164:
Klima kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

Hata kodu U0300:
ECU
DAHILI YAZILIM HATASI!
Hata kodu U1000:
CAN-BUS
BOZUK ILETISIM
Hata kodu U110F;
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001

BOZUK İLETİSİM

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.02.2025		Çarpisma	Hayır	24981.15	TL
29.04.2024		Çarpma	Hayır	41689.1	TL
17.03.2024		Çarpma	Hayır	12915.33	TL
02.02.2024		Çarpma	Hayır	13879.03	TL
09.01.2024		Çarpma	Hayır	11374.53	TL
28.07.2021		ERP-Çarpisma	Hayır	5652.7	TL
18.06.2019		ERP-Çarpisma	Hayır	3672.3	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/14
Rapor No:	06-01-1434833	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:11	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15
Rapor No: 06-01-1434833
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15
Rapor No: 06-01-1434833
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Kaporta, Sol Üst Frangart > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan, ön cam üstü > Pas



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış




Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 11.11.2025 15:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1434833 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2025 15:15
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputu ve tavanda dolu hasarı mevcut. Motor kaputunda folyo olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.11.2025 15:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1434833	Araç Giriş Tarihi:	11.11.2025 13:11	Araç Çıkış Tarihi:	11.11.2025 15:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası