

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FG0193



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06FG0193	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	178470	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0LPD6EC9FG125456	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1364cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ	Model	Astra
İlk Tescil Tarihi	14-07-2015	Sonraki Muayene Tar.	06-07-2026
Model Yılı	2015	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46
Rapor No: 06-01-1424201
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler,yakıcı madde izleri ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön disk ve balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ karteri, trger kapağı yağ filtresi yağ kaçağı
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		Havalandırma ızgarası hasarlı
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	82	3
2. Aks	56	56	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.698	1.616	4
2. Aks	2.1515	2.0385	5
El Freni	1.463	1.461	0

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91W	7,4 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91W	6,05 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91W	7,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91W	6,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.10.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Astra-J 1.4i 16V Turbo

Motor kodu:

B 14 NET (LU))

Üretim yılı;

12-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOLPD6ECI9FG125456 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

08.10.2025 09:35:23 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0172:

KARISIM AYARLAMASI

KARISIM COK ZENGİN

ABS

ABS/ESP

ABS

Cok aksli ivmelenme modiii

ABS

El freni

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu B1325:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B3902:

IMMOBILIZER/MOTOR ECU'SU

YANLIS IMMOBILIZER KODU

Hata kodu BO158:

Dis dis hava sicaklik algilayicisi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1325:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B3109:

TRANSPONDER ANAHTAR 1

Cok dusiik akii voltaijl.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B3110:

TRANSPONDER ANAHTAR 2

Cok dusiik akii voltaijl.

Hata kodu B316B:

Elektrikli cam svici slirlicu tarafi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B317A:

Elektrikli cam anahtari yolcu tarafi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B318A:

ELEKTRIKLI CAM SVICI SOL ARKA

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B3883:

PLAKA LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B3884:

3. Fren 1181

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu C0750:

Lastik basinci sensorii 6n sol

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C0755:

Lastik basinci sensorii 6n sag

Fonksiyon hatalidir.

Hirsizlik korumasi

HIRSIZ ALARM SISTEMI

Direksiyon

Direks. aci sen

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Radyo/navigasyon araci

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1424201 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.10.2017		ERPÇarpışma	Hayır	11151.4	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 09:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1424201	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 09:02	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 09:46
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46
Rapor No: 06-01-1424201
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46
Rapor No: 06-01-1424201
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik

Diğer



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası sabitlemesi > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Çatlak



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46
Rapor No: 06-01-1424201
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
Ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı




Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu



Kaporta, Ön Panel > Standart
Dışı Onarım



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 09:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1424201 Ara  Giriş Tarihi: 08.10.2025 09:02 Ara  Çıkış Tarihi: 08.10.2025 09:46
Mersis No: 0309073518100001



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Kirlenmiř



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuř



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuř



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuř



D şemeler/Kapaklar,
D şemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuř

Par a Grubu

Fren sistemi

Par a ve Hasar

Fren diskleri,  n - Ařınmiř

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

 n panel panel baėlantı cıvataları iřlemli.

Diėer notlar;

Lastik basın  uyarı ikaz lambası yanıyor. Motor ve řanzıman yaė ka aklarından dolayı DYNO TESTİ YAPILMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 09:46	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1424201	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 09:02	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 09:46
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası