

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1506183	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06COV471



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1506183 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06COV471	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	140262	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0VBF6E2CJG025705	Motor Gücü	110 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1399cc
Rengi	BEYAZ	Model	Astra
İlk Tescil Tarihi	26-04-2018	Sonraki Muayene Tar.	06-12-2027
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11
Rapor No: 06-01-1506183
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1506183 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izi yakıcı madde izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		kir çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		far camlar çizik ve deforme mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		ön amortisör körükleri hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		hafif yağ kaçağı terletme mevcut
Şanzıman		R konumu geri vites geçişinde vurunlu sarsıntı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1506183 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	-1.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	57	13
2. Aks	30	42	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.376	1.287	6
2. Aks	1.5725	1.6505	4
El Freni	1.4635	1.478	0

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91Y	6,1 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91Y	5,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91Y	5,9 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1506183 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1506183	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

24.07.2026
Arac:
Opel/Vauxhall Astra-K 1.4i 16V Turbo
Motor kodu:
B 14 XFT (LE2)
Üretim yılı;
15-17
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
WOVBF6EC2)G025705 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
24.07.2026 12:01:53/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor
ABS
ABS/ESC Steuergerät
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Klima
Klima sistemi kontrol ünitesi
Güvenlik
Park desteği
Güvenlik
On kamera sistemi
Konfor
Gerilim stabilizator
Konfor
Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu B2575:
SOL FAR TERTİBATI
ARIZALI ELEKTRİK KONTROL DEVRESİ!
Hata kodu B3031:
İmmobilizer
Elektronik kumanda ünitesi 68renme modunda
Hata kodu B305A:
DİREKSİYON KİLİDİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B3105:
Anahtarsız giriş sistemi vericisi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B3109:
TRANSPONDER ANAHTAR 1
Çok düşük akım voltajı.
Hata kodu B3950:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
ARKA SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B3976:

Transponder
Eksik/hatalı programlama.
Hata kodu C0750:
Lastik basıncı sensörü 6n sol
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C0750:
Lastik basıncı sensörü 6n sol
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C0755:
Lastik basıncı sensörü 6n sağ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C0760:
Lastik basıncı sensörü arka sol
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C0760:
Lastik basıncı sensörü arka sol
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C0765:
Lastik basıncı sensörü arka sağ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ
Konfor
Direksiyon kilidi
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Radyo
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1506183	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

W0VBF6E2CJG025705 şase nolu ve 06COV471 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1506183	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11
Rapor No: 06-01-1506183
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Değişmiş



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izı



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.07.2026 12:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1506183 Araç Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:30 Araç Çıkış Tarihi: 24.07.2026 12:11
Mersis No: 0309073518100001



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Tampon, arka

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Bağlantı ayağı - Ezik

Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut. Arka saç panelde ezik mevcut. Arka tampon demirinde ezik, standart dışı onarım mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.07.2026 12:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1506183	Araç Giriş Tarihi:	24.07.2026 11:30	Araç Çıkış Tarihi:	24.07.2026 12:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası