

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1424646 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BSC189



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1424646 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BSC189	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	103961	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	W0LPD5ED1GG128095	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Opel
Rengi	MAVİ	Model	Astra
İlk Tescil Tarihi	22-06-2016	Sonraki Muayene Tar.	02-01-2027
Model Yılı	2016	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-0NaN
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48
Rapor No: 06-01-1424646
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1424646 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, yakıcı madde izleri ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1424646 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	3.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	78	1
2. Aks	64	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2215	1.905	14
2. Aks	1.76	1.4325	18
El Freni	2.2365	2.0415	8

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,67 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,43 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,09 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1424646 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-142464 Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

09.10.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Astra-J 1.6i 16V

Motor kodu:

A 16 XER (LDE)

Üretim yılı;

09-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOLPD5ED1GG128095 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.10.2025 15:38:16 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0171:

KARISIM AYARLAMASI

KARISIM COK FAKIR

Hata kodu U0073:

ARAC ILETISIMI HATTI A

KAPATMA FONKSIYONU

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

ILETISIM YOK

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U0073:

ARAC ILETISIMI HATTI A

KAPATMA FONKSIYONU

ABS

Cok aksli ivmelenme modiiiii

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu BOO1B:

YOLCU TARAFAI KEMER ON GERGISI ATESLEYICISI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu BOO1A:

SURUCU TARAFAI KEMER ON GERGISI ATESLEYICISI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B0014:

SURUCU YAN HAVA YASTIGI

ARIZALI ATESLEME DEVRESI

Hata kodu B0021:

YOLCU YAN HAVA YASTIGI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B0082:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

YOLCU KOLTUGU KISI ALGILAMASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1325:

ECU

FONKSIYON/ARIZALI DEVRE

Hata kodu B067F:

YOLCU HAVA YASTIGI DURUMU-KONTROL-LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B0680:

Yolcu hava yastigi kapatma kontrol lambasi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B059A:

YOLCU TARAFAI EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0140:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

ILETISIM YOK

Hata kodu U0184:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B1517:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu B260B:

Sol giindiiz fari rolesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B260C:

Sag giindiiz fari rolesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B3140:

SURUCU KAPISI ACMA SVICI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B317A:

Elektrikli cam anahtari yolcu tarafı

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B3882:

SAG SIS FARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B3951:

ARKA SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu C0750:

Lastik basinci sensorii 6n sol

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C0755:

Lastik basinci sensorii 6n sag

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C0755:

Lastik basinci sensorii 6n sag

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C0760:

Lastik basinci sensori arka sol

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C0760:

Lastik basinci sensori arka sol

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C0765:

Lastik basinci sensorii arka sag

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U0073:

ARAC ILETISIMI HATTI A

KAPATMA FONKSIYONU

Hata kodu U0100:

MOTOR ECU ILE ILETISIM

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U0121:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-baglanti

ILETISIM YOK

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 15:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1424646	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 15:48
Mersis No:	0309073518100001				

Direksiyon
Direks. aci sen
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***8095 şasi nolu OPEL ASTRA NB 1.6 115 EDITION PLUS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 15:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1424646	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 15:48
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48
Rapor No: 06-01-1424646
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.10.2025 15:48
Rapor No: 06-01-1424646
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.10.2025 10:06

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 09.10.2025 15:48



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 15:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1424646	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 15:48
Mersis No:	0309073518100001				



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol arka çamurlukda maskeleme hatası mevcut

Diğer notlar;

Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Direksiyonda kılıf olduğundan dolayı kusur tespiti yapılamadı . Araç soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILMADI .Araç geri dönüş kamerası arızalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.10.2025 15:48	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1424646	Araç Giriş Tarihi:	09.10.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	09.10.2025 15:48
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası