

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FBU237



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34FBU237	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	92984	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VEFYHT2NJ553185	Motor Gücü	75 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ	Model	Combo
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-07	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Kombi (Camlıvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön lastikler deforme ve jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ arka amortisör yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	80	10
2. Aks	80	70	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.231	1.1185	9
2. Aks	1.183	1.132	4
El Freni	138	120	13

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	3,77 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	5,86 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	4,09 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	5,07 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
400	368	69	155
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	78	13	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.08.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Combo-E 1.5 16V CDTI Tour / Life

Motor kodu:

D 15 DT (YHT/DV5RCF)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0VEFYHT2NJ553185 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.08.2025 10:00:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima sistemi kontrol ünitesi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Çoklu bilgi ekranı

Hata kodu U1FAOQ:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Hata kodu B1391:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Park desteği

Konfor

Direksiyon iitunu modüllü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B2E1D:

Elektromekanik el freni kumanda ünitesine CAN-Bus-
bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U1305:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu C1406:

Elektron. servo direksiyon

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Telematics

Hata kodu B100C:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1501:

SES ÇIKIŞI ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1562:

USB port 2

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1563:

USB portu 1

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1563:

USB portu 1

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1409088 Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.08.2023		Çarpışma	Hayır	4182	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19
Rapor No: 06-01-1409088
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 10:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1409088	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 09:09	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 10:19
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.08.2025 10:19
Rapor No: 06-01-1409088
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:09

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.08.2025 10:19



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Kırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Direksiyonda kılıf olduğundan dolayı hasar kusur tespiti yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.08.2025 10:19	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1409088	Araç Giriş Tarihi:	26.08.2025 09:09	Araç Çıkış Tarihi:	26.08.2025 10:19
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası