

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1415601 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BVS695



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1415601 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06BVS695	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91270	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNKSL4212919	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-17	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1415601 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve hafif çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Sol ön cam çalışması hatalı. (Kapanırken tam kapanmadan geri açılıyor)
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1415601 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,7 m/km	-2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	77	1
2. Aks	49	50	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8525	1.5985	13
2. Aks	1.008	0.972	3
El Freni	1.0375	1.1955	13

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	5,19 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	5,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	5,36 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31
Rapor No: 06-01-1415601
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
340	312	57	158
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	69	15	93,24
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1415601 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.09.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHL (EB2ADTD)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUPHNKSL4212919 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.09.2025 09:19:42 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P171B-93:

FREN PEDALI HAREKET SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSÖRÜ ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B123B:

İmmobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B133D:

On cam krikosu rölesinin aktivasyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1718:

UZAKTAN KUMANDA

Hatalı senkronizasyon.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bir kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1651:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1826:

Yag basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1861:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDİK YENİDEN BASLATMA

Konfor

İnfotainment kullanımı dokümanatik yiyez

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1574:

Dokümanatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FA0Q:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Hata kodu U1F1A-87:

LİN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hata kodu B1351-07:

On sol ayak kısmı havalandırma difüzörü tusu

TÜS BLOKE EDİLMİŞ

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Sanziman

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2025 09:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1415601	Araç Giriş Tarihi:	12.09.2025 08:37	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2025 09:31
Mersis No:	0309073518100001				

Sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B1561:
USB bağlantısı 3
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2919 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 100 AT8 ELEGANCE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31
Rapor No: 06-01-1415601
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31

Araç Resimleri



Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2025 09:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1415601 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2025 08:37 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2025 09:31
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2025 09:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1415601	Araç Giriş Tarihi:	12.09.2025 08:37	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2025 09:31
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.09.2025 09:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1415601	Araç Giriş Tarihi:	12.09.2025 08:37	Araç Çıkış Tarihi:	12.09.2025 09:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası