

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1435623 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



33BFA23



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1435623 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	33BFA23	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	32617	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNKSN4425240	Motor Gücü	74 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	21-12-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2022	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31
Rapor No: 06-01-1435623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1435623 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1435623 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,6 m/km	-2,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	82	7
2. Aks	63	74	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	138	116	16
2. Aks	1.0065	0.907	9
El Freni	0.609	0.5595	8

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,85 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	5,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	4,79 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	517 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31
Rapor No: 06-01-1435623
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
387	355	61	147
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	72	13	97,30
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1435623 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.11.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHL (EB2ADTD)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUPHNKSN4425240 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.11.2025 15:17:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu CO03A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1FOF-88:

CAN-BUS

Arızalı ECU.

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BILGISI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu U1F3B:

Cok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet

kemer uyarı lambası ile CAN iletişimi

Hicbir iletişim mümkün değildir.

Hata kodu U1F3E:

Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu U1F39:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Yagmur/isik sensoru

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B162C;;

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B133D:

On cam krikosu rdlesinin aktivasyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F1A:

LIN-Bus

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kolu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1559:

Konfor

Infotainment kullanımı dokunmatik yüzey

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİŞİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B121A:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

YANLIS KONFIGURASYON

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B112E:

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Hata kodu B1598-07:

Hata kodu B159A-07:

Hata kodu B159B-07:

Hata kodu B1556-07:

DIREKSİYON SİMİDİ SAG COK FONKSİYONLU DUGMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F1A-87:

LIN-Bus

HATALI İLETİŞİM!

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Sanziman

Sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B1003:

ECU

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1435623	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

HATALI KODLAMA

Hata kodu B1517:

Bluetooth modüllü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1591:

Geri suirtis kamerasi sistemi

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5240 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 100 AT8 ELEGANCE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31
Rapor No: 06-01-1435623
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik




Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.11.2025 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1435623 Araç Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:56 Araç Çıkış Tarihi: 13.11.2025 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Tampon, ön, Ön tampon > Kırılmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.11.2025 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1435623	Araç Giriş Tarihi:	13.11.2025 14:56	Araç Çıkış Tarihi:	13.11.2025 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası