

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1375715 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HKJ685

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1375715 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	34HKJ685	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	22389	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNSSP4184015	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-17	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1375715 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli. Taban halısı yakıcı madde hasarı.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1375715 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.6 m/km	3.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	72	3
2. Aks	57	53	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4845	2.3955	3
2. Aks	1.599	1.672	4
El Freni	1.352	1.106	18

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	4,88 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	5,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	4,98 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	5,5 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1375715 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31 Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
508	466	76	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	83	10	86,46
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.05.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1375715	Araç Giriş Tarihi:	20.05.2025 10:31	Araç Çıkış Tarihi:	20.05.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

16.05.2025

Arac:

Hyundai i20 (BC) 1.0i 12V T-GDi

Motor kodu:

G3LE

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NLHBM81G6RZ584024 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.05.2025 09:50:48 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

MCS MCS Motor kontrolü benzin

ABS

ABS/ESP Anti blokaj sistemi (CAN)

Hava yastığı

Airbag (CAN)

Klima

AC Klima sistemi (CAN)

Konfor

CGW Merkezi Gateway kumanda unitesi

Konfor

BCM Arac elektrik sistemi kumanda unite...

Konfor

CM Gosterge panosu (CAN)

Konfor

LDWS Seritte tutma asistansı

Hata kodu C2A2397;

Konfor

RVM arka goriis kamerası

Konfor

SMK Anahtarsız giriş sistemi

Konfor

WPC Wireless Power Charger

Sanziman

DCT Cift debriyajlı sanziman (CAN)

Sanziman

iMT otomatiklestirilmiş manuel sanziman

Hirsizlik koruması

IMMO immobilizer

Direksiyon

EPS elektromekanik servo direksiyon

Ses/Video

AVN Navigasyon sistemi

Lastik basıncı kontrolü

TPMS Lastik basıncı kontrol sistemi (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***4015 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 130 AT8 ULTIMATE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31
Rapor No: 06-01-1375715
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.05.2025 11:31
Rapor No: 06-01-1375715
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:31

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 20.05.2025 11:31

Diğer




Tampon, arka, Arka tampon > Küçük Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yüzeysel Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğu için gözle hasar kusur kontrolü yapılamadı. Pandizot ip askı dübeli sağ yok.Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.05.2025 11:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1375715	Araç Giriş Tarihi:	20.05.2025 10:31	Araç Çıkış Tarihi:	20.05.2025 11:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası