

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



52AEF933

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	52AEF933	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	24050	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNSSP4195110	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI SİYAH	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-13	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik, lastikler deforme ve hasar mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren balataları aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
9.9 ! m/km	5.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	68	10
2. Aks	41	50	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4565	2.1115	14
2. Aks	1.377	1.3435	2
El Freni	0.851	1.0975	22

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/46/17	88H	2,59 mm	Yazlık
Sol Arka	245/25/17	88H	4,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	2,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/17	88H	3,65 mm	Yazlık



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

24.05.2025

Arac:

Peugeot Rifter 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3EFYHZ3P)859104 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.05.2025 12:55:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Bosch ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1F3E:

Telematik kumanda linitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F28:

Direksiyonun altında degistirme modülü

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B123B:

Immobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B162C:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1716:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1796:

DIS BAGA] ANTENİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1327:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 1

arizali aktivasyon

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatali alcak basinc sistemi.

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B120E-87:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu U1003-88:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1F18-88:

Dokunmatik ekran

CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E-87:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

Direksiyon kumanda modülü

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modülü

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAĞ ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAĞ ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Navigasyon sistemi

10*

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.05.2025 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1377546	Araç Giriş Tarihi:	24.05.2025 13:27	Araç Çıkış Tarihi:	24.05.2025 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1501:
SES ÇIKISI ON SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1501:
SES ÇIKISI ON SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1502:
SES ÇIKISI ON SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1502:
SES ÇIKISI ON SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1503:
SES ÇIKISI ARKA SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1503:
SES ÇIKISI ARKA SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1504:
SES ÇIKISI ARKA SAG
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1517:
Bluetooth modüllü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***5110 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 130 AT8 ULTIMATE FL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58
Rapor No: 06-01-1377546
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58

Araç Resimleri



Çizik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58
Rapor No: 06-01-1377546
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.05.2025 13:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1377546 Araç Giriş Tarihi: 24.05.2025 13:27 Araç Çıkış Tarihi: 24.05.2025 13:58
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Fren sistemi	Fren balatarları, ön - Aşınmış

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Pandizot ipi askı dübeli eksik. Ön lastiklerde hasar olduğu için Dyno test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.05.2025 13:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1377546	Araç Giriş Tarihi:	24.05.2025 13:27	Araç Çıkış Tarihi:	24.05.2025 13:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası