

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1380806 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HBC524

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1380806 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	34HBC524	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	22327	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNSSP4142026	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	SİYAH	Model	Corsa
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-05	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1380806 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım lambası yanıyor, turbo hortumunda terletme var
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1380806 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.9 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	60	71	11
2. Aks	45	60	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.48	1.3305	10
2. Aks	1.2545	1.2685	1
El Freni	1.542	1.5275	0

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88H	5,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88H	6,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88H	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88H	6,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12
Rapor No: 06-01-1380806
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
322	287	59	119
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	77	6	80,21
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1380806 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.06.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUPHNSSP4142026 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.06.2025 15:25:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1FOF-88:

CAN-BUS

Arızalı ECU.

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BILGISI

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B123B:

Immobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1861:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Infotainment kullanımı dokunmatik yüzey

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Konfor

Anahtarsız merkezi kilit sistemi

Sanziman

Sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu B1591:

Geri suirtis kamerasi sistemi

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.06.2025 16:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1380806	Araç Giriş Tarihi:	03.06.2025 15:16	Araç Çıkış Tarihi:	03.06.2025 16:12
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***2026 şasi nolu OPEL CORSA 1.2 130 AT8 ULTIMATE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12
Rapor No: 06-01-1380806
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12


Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 16:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1380806 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 15:16 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 16:12
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılmamıştır, pandizot ip tutacağı kırık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.06.2025 16:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1380806	Araç Giriş Tarihi:	03.06.2025 15:16	Araç Çıkış Tarihi:	03.06.2025 16:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası