

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31
Rapor No: 06-01-2493031
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31

Full Plus Ekspertiz



34DRG047



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2493031 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34DRG047	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	96139	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUPHNSSM4007734	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	BEYAZ	Model	Corsa
İlk Tescil Tarihi	13-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	17-12-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31
Rapor No: 06-01-2493031
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31
Rapor No: 06-01-2493031
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Taş izi, boya atması, Ezik ve çizikler mevcut. Ön panjur da hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ arka lamba camı ufak çatlak ve içi ıslak nemli
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	antende hasar mevcut
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	BAKIM GEREKLİ	Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2493031 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,6 m/km	2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	71	10
2. Aks	42	57	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8805	1.589	15
2. Aks	1.2475	1.137	8
El Freni	1.2795	0.951	25

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/17	88W	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/17	88W	5,9 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/17	88W	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/17	88W	5,9 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2493031 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 96	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2493031 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

08.06.2026

Araç:

Opel/Vauxhall Corsa-F 1.2i 16V DIT

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VXKUPHNSSM4007734 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.06.2026 10:28:59/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Givenlik

PARK ASİSTANI

4*

Hata kodu B1223:

İç arka sol park yardımcı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224:

SOL ARKA DİŞ MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227:

İÇ TARAFTAKİ ARKA SAG MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SAG ARKA DİŞ MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Givenlik

Çok fonksiyonlu kamera

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KİLİDİ

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1168:

SİNYAL LAMBASI ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1169:

SİNYAL LAMBASI ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B133E:

Arka cam krikosu rölesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tütünden ve araç elektrik sistemi

kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bir

kma

sinyali

MANTIKSIZ SİNYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B173A:

SURUCU KAPISI KAPIL KİLİDİ ANAHTARI

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1418:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata, hata günligine kaydedilmemistir.

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir

hata olabilir).

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Infotainment kullanımı dokunmatik yiyzey

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2493031 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31
Mersis No: 0309073518100001

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Konfor
Anahtarsız merkezi kilit sistemi
Sanziman
Sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon
Hata kodu B100C;
Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1507:

Anten girişi 1

HATALI SINYAL

Hata kodu B153D:

Dijital radyo anteni

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu B1591:

Geri suirtis kamerasi sistemi

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VXXKUPHNSSM4007734 şase nolu ve 34DGR047 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31
Rapor No: 06-01-2493031
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Vuruk

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31
Rapor No: 06-01-2493031
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Eksik



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon >
Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Küçük Çizik



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Küçük Çizik



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence
sistemleri, Anten > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar,
sağ > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
kapağı, iç döşemesi > Onaysız



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çatlak



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Islak-Nemli

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31
Rapor No: 06-01-2493031
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Tavan ve bagaj kapağı spoiler kısmı mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Diğer notlar;

Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor. Pandizot askı ipi aparatı eksik. Yağ kaçakları olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.06.2026 12:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-2493031 Araç Giriş Tarihi: 08.06.2026 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 08.06.2026 12:31
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası