

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BVC940



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BVC940	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	117166	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W0V7H9EB4L4186988	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRİ	Model	Crossland
İlk Tescil Tarihi	03-03-2020	Sonraki Muayene Tar.	29-07-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43
Rapor No: 06-01-1431402
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Boya atması, ezik, çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme Mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ arka park lambası yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Torbo harici ses ve Turbo hortumlarında yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-7.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	70	5
2. Aks	52	61	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5895	1.4565	8
2. Aks	157	151	4
El Freni	0.948	1.0615	10

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	91H	5,46 mm	Kışlık
Sol Arka	215/50/17	95V	5,66 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/17	91H	5,37 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/17	95W	5,29 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.10.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Crossland X 1.2i 12V DI

Motor kodu:

D 12 XHL (LES)

Uretim yili;

18-20

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0V7H9EB4L4186988 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.10.2025 13:34:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0627:

Yakit pompası

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P062A:

Yakit pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2635:

Yakit pompası

Gecerli aralığın dışında aktarıma hizi.

Hata kodu P0628:

Yakit pompası

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol ünitesi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B114E:

ilave stop lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1278:

YAKIT SEVİYE GOSTERGESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

On kamera sistemi

Hata kodu B1238:

On kamera

Kamera merceği kirlidir.

Konfor

Direksiyon siitunu modillii

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modili CAN

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Park destegi

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Telematics

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.10.2021		ERP-Çarpma	Hayır	4238.63	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.10.2025 13:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1431402	Araç Giriş Tarihi:	30.10.2025 12:53	Araç Çıkış Tarihi:	30.10.2025 13:43
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43
Rapor No: 06-01-1431402
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Diğer




Farlar, Far camı, sol > Taş Izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Onaysız



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Onaysız

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.10.2025 13:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1431402 Araç Giriş Tarihi: 30.10.2025 12:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.10.2025 13:43
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Turbo - Ses Yapıyor

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastik marka ve modelleri farklı.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputunda koruma folyosu olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Turbo harici ses ve yağ kaçağı ve V kayışında çatlaklar olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı. Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.10.2025 13:43	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1431402	Araç Giriş Tarihi:	30.10.2025 12:53	Araç Çıkış Tarihi:	30.10.2025 13:43
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası