

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DLM833



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DLM833	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	99234	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZCYHZXN6843830	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q4EP0168551	Marka	Opel
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	MAVİ SİYAH
Model	Grandland X	İlk Tescil Tarihi	09-02-2023
Sonraki Muayene Tar.	08-12-2025	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37
Rapor No: 06-01-1421838
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ve standart dışı onarım mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka lastikler deforme ve jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-3,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	97	9
2. Aks	78	92	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	166	174	4.5
2. Aks	159	181	12
El Freni	133	148	10

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/18	99W	7,12 mm	Yazlık
Sol Arka	225/50/18	102V	1,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/50/18	99W	7,09 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/50/18	102V	1,38 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
474	351	64	133
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	109	41	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

30.09.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Grandland 1.5

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

W0VZCYHZXN6843830 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.09.2025 15:21:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu C2202:

Hata kodu C0200:

Motor

Dizel motor

Hata kodu P203F-7B:

Ure katkı maddesi sistemi

Seviye COK DUSUK

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C0031-62:

On sol tekerlek devir sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0034-62:

TEKERLEK SENSORU ON SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B00D2-67:

Hava yastığı kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B0092-13:

Yanal hızlanma sensörü 2 sol

ARIZALI HAT!

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu U1F25:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F5E:

Radyator panjuru elektronik kumanda unitesi ile CA

N iletimi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1F32:

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B180B:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1627:

Batarya sarj durumu elektronik kumanda Unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1727:

On Sol Kapi kolu sensorii

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1783:

Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda Unitesi s

ag veya arka

arizali giic kaynagi ECU

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120D:

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1806:

MOTOR YONETİMİ

Motor istop ediyor

Hata kodu B1327:

ELEKTRİK Lİ YARDIMCI ISITICI İCİN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1421838	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1326:
ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1
arizali aktivasyon
Hata kodu B132A:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatali alçak basinc sistemi.
Hata kodu U1F05:
Uzaktan aktivasyon hattı kosulu
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
Cok fonksiyonlu kamera
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu B1238-00:
Cok fonksiyonlu kamera
Sinirh/cok sinirh gorus alani.
Konfor
Far ayari
Hata kodu B1111-46:
Initializasyon
BASARISIZ PROSEDUR
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1201-04:
ECU
HATALI KODLAMA
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1FAOQ:
MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK ILETISIM
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu B1343-07:
KLIMA DUGMESI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Konfor
Cok islevli dokunmatik ekran
Hata kodu B1574-1C:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRIK BESLEME
Konfor
PARK ASISTANI
12*
Hata kodu B1242-14:
Sol dis ayna serit degistirme yordimcisi uyari lam
basi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B120E-87:
YANMA MOTORU
HATALI SINYAL
Hata kodu U1805-87:
ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti
Tekerlek devri degerleri mevcut degil
Hata kodu B1219-87:
Elektron. servo direksiyon
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U1804-87:
Direks. acl sen
HATALI SINYAL
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1245-97:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu B1244-97:

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.04.2023		Carpma	Hayır	0	TL


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1421838	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 15:37
Mersis No:	0309073518100001				


Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37
Rapor No: 06-01-1421838
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.09.2025 15:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1421838 Araç Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:46 Araç Çıkış Tarihi: 30.09.2025 15:37
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.
Lastik marka modelleri farklı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.09.2025 15:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1421838	Araç Giriş Tarihi:	30.09.2025 14:46	Araç Çıkış Tarihi:	30.09.2025 15:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası