

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1457481 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DLM849



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1457481 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DLM849	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	104862	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZCYHZ3N6843801	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Grandland
İlk Tescil Tarihi	09-02-2023	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26
Rapor No: 06-01-1457481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1457481 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, ezik, çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Arka Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1457481 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,7 m/km	3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	80	9
2. Aks	70	65	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.064	1.821	11
2. Aks	1.416	1.3835	2
El Freni	1.512	1.6455	8

Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98V	5,48 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	98V	2,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	98V	5,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	98V	1,61 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26
Rapor No: 06-01-1457481
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
449	409	76	156
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	87	15	90,63
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 10:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1457481	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 09:34	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.01.2026

Arac:

Opel/Vauxhall Grandland 1.5

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOVZCYHZ3N6843801 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.01.2026 09:32:47 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu U1213-81:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1213-81:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P203F-7B:

Ure katkı maddesi sistemi

Seviye COK DUSUK

ABS

ABS/ESP

Hata kodu P0560-16:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligiline kaydedilmemistir.

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu U1F3B:

Cok fonksiyonlu elektronik kumanda unitesi/emniyet

kemerı uyari lambası ile CAN iletisimi

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1F39:

Yagmur/isik sensori

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F3A:

On cam silecegi motoru

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F5E:

Radyator panjuru elektronik kumanda unitesi ile CA

N iletisimi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B123B:

İmmobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinlestirme mantiksizdir.

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1164:

SAG FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1718:

UZAKTAN KUMANDA

Hatali senkronizasyon.

Hata kodu B1782:

Hareket kontrollu erisim sistemi kumanda Unitesi s
ag veya arka

Alt antende pozitif kısa devre olmustur.

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1327:

ELEKTRİK Lİ YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B1326:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ELEKTRİK Lİ YARDIMCI İSİTİCİ İCİN İSİTİCİ ELEMANI 1

arizali aktivasyon

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatali alcak basinc sistemi.

Hata kodu U1F1A:

LİN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu B1238-00:

Cok fonksiyonlu kamera

Sinirh/cok sinirh gorusalani.

Konfor

Far ayari

Hata kodu B1111-46:

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 10:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1457481	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 09:34	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

Initializasyon
BASARISIZ PROSEDUR
Hata kodu B1201-04:
ECU
HATALI KODLAMA
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1FA0Q:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu B1530-07:
Kontrol paneli
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Konfor
Cok islevli dokunmatik ekran
Hata kodu B1574-1C:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME
Hata kodu B1575-00:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
PARK ASİSTANI
12*
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1219-87:
Elektron. servo direksiyon
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu B1244-97:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245-97:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1221-92:
ON SOL İC MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1225-92:
ON SAG İC MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1222-92:
MESAFE SENSORU ON/SOL DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1226-92:
MESAFE SENSORU ON/SAG DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1250-92:
SOL ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1251-92:
SAG ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1244-92:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245-92:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon kumanda modii
Hata kodu B2E1D-87:
Surus dinamigi kontrolu kumanda iinitesine CAN-Bus
-baglanti
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F90-87:
Ana kumanda İnitesi
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Cok islevli direksiyon simidi
Konfor
Cam silecegi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 10:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1457481	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 09:34	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor

Tramer Sorgulaması

W0VZCYHZ3N6843801 şase nolu ve 06DLM849 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26
Rapor No: 06-01-1457481
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.01.2026 10:26 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1457481 Araç Giriş Tarihi: 24.01.2026 09:34 Araç Çıkış Tarihi: 24.01.2026 10:26
Mersis No: 0309073518100001


Diğ er



Kapı, sağ arka, Kapı fitili > Sabitlemesi Hatalı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diğ Derinliğı 2mm ve altındadır. Değıřim önerilir.

Diğ er notlar;

Adblue ve bakım uyarı ikaz lambası yanıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.01.2026 10:26	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1457481	Araç Giriş Tarihi:	24.01.2026 09:34	Araç Çıkış Tarihi:	24.01.2026 10:26
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası