

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BAK170

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BAK170	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	122167	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZM6EF2J1075313	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Opel
Rengi	KIRMIZI	Model	Insignia
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli, yakıcı madde hasarı ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Şöför koltuğu ısıtma sisteminin alt bölümü çalışmıyor.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler lastiklerde deformeler var.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Kontrol edilemedi.
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafazalarda hasarlar var.
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
10.2 ! m/km	-5.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	49	55	6
2. Aks	49	48	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.8355	2.504	11
2. Aks	1.9035	1.9	0
El Freni	1.8625	1.701	8

Verimlilik

59

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100V	4,3 mm	Kışlık
Sol Arka	245/45/18	100V	5,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/45/18	100V	4,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/45/18	100V	5,8 mm	Kışlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Lastik, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

09.05.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Insignia-B 1.6 16V CDTI Grand Sport

Motor kodu:

B 16 DTH (LVL)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

WOVZMG6EF2J1075313 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

09.05.2025 11:52:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/ESP

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Klima sistemi kontrol ünitesi

Konfor

Merkezi Gateway kumanda Ünitesi

Konfor

Gerilim stabilizator

Konfor

On kamera sistemi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B2699:

SAG FAR TERTİBATI

ARIZALI ELEKTRİK KONTROL DEVRESİ!

Hata kodu B3109:

TRANSPONDER ANAHTAR 1

Çok düşük akı voltajı.

Hata kodu B3110:

TRANSPONDER ANAHTAR 2

Çok düşük akı voltajı.

Hata kodu C0750:

Lastik basıncı sensörü 6n sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0750:

Lastik basıncı sensörü 6n sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0755:

Lastik basıncı sensörü 6n sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0755:

Lastik basıncı sensörü 6n sağ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0760:

Lastik basıncı sensörü arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0760:

Lastik basıncı sensörü arka sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0765:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0765:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0765:

Lastik basıncı sensörü arka sağ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Direksiyon kilidi

Konfor

Park desteği

Konfor

ANAHTARSIZ ERİSİM SİSTEMİ

Hata kodu U0415:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0121:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U0415:

ABS ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu U0121:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Ses/Video

Radyo

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.05.2022		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	6034.63	TL
03.02.2022		ERPÇarpma	Hayır	3900	TL
04.01.2021		ERPÇarpma	Hayır	3374.91	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.05.2025 11:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1372911	Araç Giriş Tarihi:	09.05.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	09.05.2025 11:58
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.05.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1372911 Araç Giriş Tarihi: 09.05.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 09.05.2025 11:58
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu sökülmüş takılmış. Araç boyasında deformeler mevcut. Sol arka kapıda boya tozu var.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Bagaj içi dolu olduğundan dolayı ilgili tüm kontroller yapılamadı. Lastiklerin durumundan dolayı dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.05.2025 11:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1372911	Araç Giriş Tarihi:	09.05.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	09.05.2025 11:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası