

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-2495802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47

# Full Plus Ekspertiz



## 06FBV561



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2495802 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	06FBV561	<b>Şanzıman Tipi</b>	Otomatik
<b>KM</b>	54636	<b>Yakıt Cinsi</b>	Benzin
<b>Şase</b>	VXKUSHNSSPW011231	<b>Motor Gücü</b>	96 kw
<b>Marka</b>	Opel	<b>Motor Hacmi</b>	1199cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ SİYAH	<b>Model</b>	Mokka
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	14-04-2023	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	04-02-2028
<b>Model Yılı</b>	2023	<b>Araç Tipi</b>	SUV
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-2495802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-2495802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2495802 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	-3,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	74	10
2. Aks	60	66	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1245	1.777	16
2. Aks	0.8015	0.803	0
El Freni	0.998	1.1	9

### Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	7,1 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	7,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	7,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	7,3 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2495802 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2495802 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
İnternet;

17.06.2026

Araç:

Opel/Vauxhall Mokka 1.2

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VXKUSHNSSPWO011231 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.06.2026 12:06:11/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Hata kodu B130C-11:

Güneş ışınları yoğunluk sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Givenlik

PARK ASİSTANI

Hata kodu B120E:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu U1003:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1209:

VİTES KOLU KONUMU

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu U1804:

Direks. acl sen

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI SINYAL

Hata kodu U1805:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı

Tekerlek devri degerleri mevcut degil

Hata kodu U1F18:

Dokunmatik ekran

CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Givenlik

Cok fonksiyonlu kamera

Hata kodu B122F-00:

Mesafe radar sensori/cok fonksiyonlu kamera  
Hizalama hatalidir.

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu U1F3B:

Cok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet  
kemer uyarı lambası ile CAN iletisimi  
Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U1F39:

Yagmur/isik sensori

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi  
kumanda ünitesinden motor calistirma serbest bira  
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1860:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1864:

FREN PEDALI SVİCİ 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1F1A:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

LİN-Bus

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

Uzaktan kodlama hatalidir (NOT: Bu hata hayali bir  
hata olabilir).

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Konfor

Anahtarsiz merkezi kilit sistemi

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2495802 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

Sanziman  
Sanziman  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hata kodu B1591:  
Geri suirtis kamerasi sistemi  
HATALI İLETİSİM!  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

VXKUSHNSSPW011231 şase nolu ve 06FBV561 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-2495802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Rapor No: 06-01-2495802  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47

## Diğer



Kaporta, Kaporta > Renk Farkı



Tampon, ön, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı




Kaporta, Kaporta > Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Taş İzi



Kaporta, Kaporta > Taş İzi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön ve arka kapı işlemleri boyalı.

### Diğer notlar;

Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2026 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2495802 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2026 12:03 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2026 09:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası