

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59
Rapor No: 06-04-1372249
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59

Full Plus Ekspertiz



35EF288

Eksper / İmza

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59
Rapor No: 06-04-1372249
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	35EF288	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	45975	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSPW043209	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	YEŞİL SİYAH	Model	Mokka
Alt Model	1.2 Turbo Elegance 130HP	Sonraki Muayene Tar.	2026-04-21
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59
Rapor No: 06-04-1372249
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç genelinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Fren disk ve balatalarında aşınmalar mevcut.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59 Bayi No: 0604 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-04-1372249 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	-6.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	60	1
2. Aks	68	68	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.


Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	268	258	4
2. Aks	197	194	2
El Freni	87	96	10

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.



Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R18	99V	5,89 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R18	99V	5,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R18	99V	5,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R18	99V	5,89 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59
Rapor No: 06-04-1372249
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
108	65,77	57,1	156
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	78,7	12,94	81,98
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59 Bayi No: 0604 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-04-1372249 Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

07.05.2025

Araç: Opel/Vauxhall Mokka 1.2i12V

Motor kodu: F 12 XHT (EBZADTS)

Üretim yılı: 20-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VXXKUSHNSSPW043209 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 07.05.2025 14:01:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzinli motor O*

ABS ABS/ESP 2

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı O*

Klima Otomatik klima kontrol sistemi 1*

Hata kodu B1003—55:

Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA

Konfor Ana kumanda ünitesi 5

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B183F:

ÇALIŞTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu U1810:

Anahtarsız giriş sistemi ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesi arasında CAN-Bus—bağlantı

Eksik/hatalı iletişim.

Konfor Gösterge grubu 1*

Hata kodu U1FAO:
MUZİK-(VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574-1C:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1575—00:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor PARK ASİSTANI 10*

Hata kodu B120E:
YANMA MOTORU
HATALI SINYAL

Hata kodu B1218:
ESP kumanda ünitesi
HATALI SINYAL

Hata kodu U1003:
CAN-BUS
KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U1209:
VİTES KOLU KONUMU
MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu U1802:
Araç hızı sinyali
HATALI SINYAL

Hata kodu U1805:
ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı
Tekerlek devri değerleri mevcut değil

Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E:
IVlotorkumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK

Hata kodu U1F95:
Parktronic sistemi kontrol ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN
Konfor Çok işlevli direksiyon simidi
Konfor Multiplex kontrol paneli
Konfor Yağmur/Işık sensörü

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	07.05.2025 14:59	Bayi No:	0604	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-04-1372249	Araç Giriş Tarihi:	07.05.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	07.05.2025 14:59
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor SÜRÜCÜ KAPISI KONTROL MODÜLÜ

Hata kodu B1391—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ÖN SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Çok fonksiyonlu kamera D*
Konfor Anahtarsız merkezi kilit sistemi
Şanzıman Şanzıman D*
Direksiyon Servo direksiyon
SesNideo Navigasyon
Hata kodu 81538:
GPS modül
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***3209 şasi nolu OPEL MOKKA 1.2 130 AT8 GS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59
Rapor No: 06-04-1372249
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59

Araç Resimleri




Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi: 07.05.2025 14:59
Rapor No: 06-04-1372249
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0604
Araç Giriş Tarihi: 07.05.2025 13:58

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 07.05.2025 14:59

Vuruk




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Diğer



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç kirli kontrol edilmiştir.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İstanbul
Yolu Şubesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Kaplan Caddesi No:16C İç Kapı
no:12 Etimesgut /Ankara ankara0604@dexpert.com.tr ETİMESGUT
ANKARA

Rapor Tarihi:	07.05.2025 14:59	Bayi No:	0604	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-04-1372249	Araç Giriş Tarihi:	07.05.2025 13:58	Araç Çıkış Tarihi:	07.05.2025 14:59
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası