

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1239553
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 14.03.2024 14:23

Sayfa: 1/11
Ara ıkıř Tarihi: 14.03.2024 15:45

Full Plus Ekspertiz



06DOE496

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1239553 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DOE496	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	39873	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSPW014156	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	SİYAH	Model	Mokka
Sonraki Muayene Tar.	09-02-2026	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1239553
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Küçük ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Lastik basınç uyarı lambası yanıyor
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1239553 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	56	57	1
2. Aks	62	64	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	299	300	1
2. Aks	136	150	9
El Freni	62	94	33

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	99V	4,02 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18	99V	4,67 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	99V	5,41 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	99V	5,17 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1239553
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 242 NM	Teker Torku 223,75 NM	Teker Gücü 63,1 KW	Test Hızı 107 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 79,3 KW	Kayıp Güç 7,48 KW	Performans % 82,60

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğu D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1239553 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

11.03.2024
Araç: Opel/Vauxhall Mokka 1.2i12V
Motor kodu: F 12 XHT (EB2ADTS)
Üretim yılı: 20-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VVKUSHNSSPWO14156 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 14.03.2024 14:56:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor O*
ABS ABS/ESP 2

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAĞ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

TEKERLEK SENSORU ARKA SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Hava yastığı O*
Klima Otomatik klima kontrol sistemi Z*

Hata kodu B1003:
Klima kumanda ünitesi
HATALI KODLAMA

Hata kodu U1F03:
MERKEZİ SVİÇ UNİTESİ BSI
İLETİŞİM YOK

Konfor Ana kumanda ünitesi 20

Hata kodu U1F30:
HANDS- FREE SİSTEMİ
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1F3E:
Telemat_ik kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1F42:
Klima kumanda ünitesi
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U1F25:

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Gösterge panosuna CAN-Bus—bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U1F27:
İnfotainment kumanda/gösterge birimi

HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu U1F28:
Direksiyonun altında değiştirme modülü
BOZUKİLETİŞİM
Hata kodu U1F38:
GÖSTERGE GRUBUNDAKİ FONKSİYON EKRANI
HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu B13B9:
Ön sol koltuk ısıtıcı sıcaklık sensörü
Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu B1715:
Ön sağ kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:
On sol kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu B1818:
YAĞ SEVİYE KONTROLU__
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:
ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120B:
Hız kontrol sistemi
HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu B1861:
El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1860:
El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:
El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1864:
FREN PEDALI SVİCİ 2
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1810:
Hata kodu U1F16:
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

CAN-BUS KONFOR
BOZUKİLETİŞİM

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1239553 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Konfor Gösterge grubu Z*

Hata kodu U1F03:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK

Hata kodu U1FA0:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUKİLETİŞİM

Konfor İnfotainment kullanımı dokunmatik yüzey Z*

Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1575:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor PARK ASİSTANI 12*

Hata kodu B120E:
YANMA MOTORU
HATALI SİNYAL

Hata kodu B1218:
ESP kumanda ünitesi
HATALI SİNYAL

Hata kodu U1003:
CAN-BUS
KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109:
Şanzıman kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1209:
VİTES KOLU KONUMU
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu U1802:
Araç hızı sinyali
HATALI SİNYAL

Hata kodu U1804:
Direksiyon açısı sensörü
HATALI SİNYAL

Hata kodu U1805:
ABS/çekiş kontrolüne CAN—Bus/bağlantı
Tekerlek devri değerleri mevcut değil

Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN bağlantısı hatası

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC

Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus
İLETİŞİM YOK
Hata kodu U1F3E:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus

Hata kodu U1F95:
Parktronic sistemi kontrol ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Direksiyon simidi anahtar modülü CAN

Konfor Multiplex kontrol paneli 1*

Hata kodu U1F03:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK

Konfor Yağmur/Işık sensörü D*

Konfor SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Hata kodu 81392:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ÖN
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor Çok fonksiyonlu kamera D*
Konfor Anahtarsız merkezi kilit sistemi

Hata kodu U1F03:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
İLETİŞİM YOK

Şanzıman Şanzıman D*

Direksiyon Servo direksiyon
SesNideo Navigasyon

Hata kodu U1F03:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı
BOZUKİLETİŞİM
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1239553
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45

BOZUKİLETİŞİM

Tramer Sorgulaması

VXKUSHNSSPW014156 şase nolu ve 06LOE496 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

D-Expert Doğuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık Anonim řirketi

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1239553
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 14.03.2024 14:23

Sayfa: 9/11
Araç Çıkıř Tarihi: 14.03.2024 15:45

Araç Resimleri



Çizik



Döřemeler/Kapaklar, Bagaj kapađı, iç döřemesi > Çizik



Döřemeler/Kapaklar, Kapı döřemesi, sađ arka > Çizik



Kapı, sađ ön, Kapı, sađ ön > Çizik

Yađ seviyesi Sođutma SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45
Rapor No: 06-01-1239553
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45

Diđer



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Vuruk



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik

Notlar

Diđer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2024 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1239553 Araç Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:23 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2024 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası