

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOE503



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOE503	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	91736	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSPW013089	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Mokka
İlk Tescil Tarihi	31-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	09-02-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37
Rapor No: 06-01-1424274
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, taş izleri ve rötüş mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön disk balata aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Rölantide sarsıyor ve turbo hortumları yağ kaçağı
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	55	60	5
2. Aks	75	83	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5455	1.457	5
2. Aks	1.26	1.2475	0
El Freni	196	189	3.5

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	99V	3,5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18	99V	3,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	99V	4,25 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	99V	3,33 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.10.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Mokka 1.2i 12V

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUSHNSSPO013089 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.10.2025 10:57:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U1218:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu C164B:

Lastik ebatları

MANTIKSIZ LASTİK BOYUTU!

Hata kodu C0078:

Lastik ebatları

Lastik ebatları belirtilen değerle uyusmuyor.

Hata kodu C0031:

On sol tekerlek devir sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0034:

TEKERLEK SENSORU ON SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

4*

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B0094-13:

Yanal hızlanma sensorii 6n orta

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1800-81:

DİS SICAKLIK BİLGİSİ

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Unitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bir kuma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA IZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120B:

Hiz kontrol sistemi

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu B1861:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1860:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1862:

El freni musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1864:

FREN PEDALI SVICI 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge grubu

3*

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDİK YENİDEN BASLATMA

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu U1FA0Q:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1572-01:

Dokunmatik ekran

Arızalı arka aydınlatma

Hata kodu B1574-1C:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1575-00:

Dokunmatik ekran

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 11:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1424274	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 11:37
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor
PARK ASISTANI
16*
Hata kodu B120E:
YANMA MOTORU
HATALI SINYAL
Hata kodu B1218:
ESP kumanda Unitesi
HATALI SINYAL
Hata kodu B1219:
Elektron. servo direksiyon
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1229:
Mesafe sensorleri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B128E:
Park yardım sensörü
Bileşen sıcaklığı/sistem sıcaklığı çok yüksektir.
Hata kodu U1003:
CAN-BUS
KAPATMA FONKSİYONU
Hata kodu U1109:
Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1209:
VİTES KOLU KONUMU
MANTIKSIZ SINYAL
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1802:
Arac hızı sinyali
HATALI SINYAL
Hata kodu U1804:
Direks. acl sen
HATALI SINYAL
Hata kodu U1805:
ABS/çekis kontrolline CAN-Bus/bağlantı
Tekerlek devri değerleri mevcut değil
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu U1F18:
Dokunmatik ekran
CAN bağlantısı hatası
Hata kodu U1F2E:
Motor kumanda tinitesine CAN-Bus
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1F49:
Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag
lantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F95:
Parktronic sistemi kontrol tinitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modili CAN
Hata kodu B1180:
İstk anahtarı modülü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Hata kodu B1185:
Korna salteri
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Çok işlevli direksiyon simidi

LIN-Bus
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Multiplex kontrol paneli
4*
Hata kodu B1343-07:
KLİMA DUGMESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1330-07:
RESİRKULE EDİLEN HAVA DUGMESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu U1F1A-87:

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.06.2024		Çarpışma	Hayır	4800	TL
08.02.2024		Çarpışma	Hayır	19380	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 11:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/14
Rapor No:	06-01-1424274	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 11:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37
Rapor No: 06-01-1424274
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Spoyler > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37
Rapor No: 06-01-1424274
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Deforme Olmuş



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Deforme Olmuş




Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.10.2025 11:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1424274 Araç Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 08.10.2025 11:37
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış
Motor	Motor - Sarsıyor

Notlar

Diğer notlar;

Bakım uyarı ve lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç motorda sarsıntı, turbo hortumlarında ve şanzımanda yağ kaçağı olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILAMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.10.2025 11:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1424274	Araç Giriş Tarihi:	08.10.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	08.10.2025 11:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası