

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOE502

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOE502	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	106375	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSPW010877	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Opel
Rengi	GRI	Model	Mokka
İlk Tescil Tarihi	31-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	03-02-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02
Rapor No: 06-01-1436117
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,4 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	59	2
2. Aks	69	74	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2155	1.9775	10
2. Aks	0.807	0.8565	5
El Freni	1.376	1.3175	4

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	99V	3,95 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18	99V	3,94 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	99V	4,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	99V	4,12 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02
Rapor No: 06-01-1436117
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
397	372	76	144
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	83	10	86,46
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.11.2025

Arac:

Opel/Vauxhall Mokka 1.2i 12V

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUSHNSSPW010877 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.11.2025 16:48:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P062A-7B:

Yakit pompası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P17ED-94:

YANMA MOTORU

izin verilmeyen motor durdurması belirlendi.

Hata kodu P3059-47:

CALISTIR-DURDUR SİSTEMİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P06AF-47:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensorine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1209-81:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P1632-48:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P1632-49:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U1209:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu C156D:

Elektromekanik el frenini

hatali sensor fonksiyonu

Hata kodu P0562:

ABS/ESP ECU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0031:

On sol tekerlek devir sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensorii

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu BOOD5-67:

Yolcu hava yastigl kapatma kontrol lambasi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1400-16:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu BOOD2-67:

Hava yastigl kontrol lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Unitesi

HATALI KODLAMA

Hata kodu U1FOF-88:

Klima kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Ana kumanda linitesi

38

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1F22:

PARK DESTEGIYLE CAN İLETİSİMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F40:

Batarya izleme kumanda unitesi

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F43:

HAVA YASTIGI ECU'SUYLE İLETİSİM

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F3B:

Cok fonksiyonlu elektronik kumanda unitesi/emniyet

kemer uyarı lambasi ile CAN iletisimi

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U1F30:

HANDS-FREE SİSTEMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F3E:

Telematik kumanda Initesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F39:

Yagmur/isik sensorii

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F42:

Klima kumanda Unitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F25:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F27:
infotainment kumanda/gdsterge birimi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F28:
Direksiyonun altında degistirme modulii
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1F38:
GOSTERGE GRUBUNDAKI FONKSİYON EKRANI
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1F5E:
Radyator panjuru elektronik kumanda unitesi ile CA
N iletimi
İLETİSİM YOK
Hata kodu U1F32:
SURUCU KAPISI KONTROL MODULU
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu U1802:
Arac hizi sinyali
HATALI SINYAL
Hata kodu B115B:
ARKA CAM SİLECEK MOTORU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1153:
ON CAM SİLECEGI
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B115E:
ARKA SİLECEK
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1163:
Plaka lambasi
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B11FO:
KISA FAR
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B13B9:
On sol koltuk ısıtici sıcaklik sensori
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu B1715:
On sag kapi kilidi kontak anahtari
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtari
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1825:
YAG SEVİYE KONTROLU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B183F:
CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B120B:
Hiz kontrol sistemi
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Hata kodu B1861:
El freni musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1862:
El freni musiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Anahtarsız giriş sistemi ve arac elektrik sistemi
kumanda Unitesi arasında CAN-Bus-bağlantı
Eksik/hatali iletim.
Hata kodu U1F14:
SASI CAN-BUS
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1436117	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu U1810:

Tramer Sorgulaması

***0877 şasi nolu OPEL MOKKA 1.2 130 AT8 GS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/13
Rapor No:	06-01-1436117	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02
Rapor No: 06-01-1436117
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1436117 Araç Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:48 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001


Diğer



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı




Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım




Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1436117	Araç Giriş Tarihi:	14.11.2025 15:48	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası