

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1423106 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOE493



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1423106 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOE493	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	98027	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VXKUSHNSSPW010876	Motor Gücü	96 kw
Marka	Opel	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRİ SİYAH	Model	Mokka
İlk Tescil Tarihi	31-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	03-02-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28
Rapor No: 06-01-1423106
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1423106 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sol dış aks körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu hafif yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1423106 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,9 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	58	74	16
2. Aks	90	89	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6245	2.2705	13
2. Aks	1.236	1.114	9
El Freni	1.18	1.2295	4

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/18	99V	3,99 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/18	99V	3,92 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/18	99V	4,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/18	99V	3,37 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28
Rapor No: 06-01-1423106
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
504	410	75	110
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	86	13	89,58
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1423106 Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43 Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.10.2025

Araç:

Opel/Vauxhall Mokka 1.2i 12V

Motor kodu:

F 12 XHT (EB2ADTS)

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VXKUSHNSSPW010876 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.10.2025 16:03:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensorüne CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda ünitesi

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SILECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1153:

ON CAM SILECEĞİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1718:

UZAKTAN KUMANDA

Hatalı senkronizasyon.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574-1C:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1575-00:

Dokunmatik ekran

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B120E:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu B1229:

Mesafe sensorleri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1003:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109:

Sanziman kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1804:

Direks. acl sen

HATALI SINYAL

Hata kodu U1805:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

Tekerlek devri degerleri mevcut degil

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1F18:

Dokunmatik ekran

CAN baglantisi hatasi

Hata kodu U1F2E:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modili CAN

Konfor

Cok islevli direksiyon simidi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

SURUCU KAPISI KONTROL MODULU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Anahtarsiz merkezi kilit sistemi

Sanziman

Sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B153D:

Dijital radyo anteni

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F03:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F00:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 16:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1423106	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 16:28
Mersis No:	0309073518100001				

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu B100C;;

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1560:

USB baglantisi 4

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0876 şasi nolu OPEL MOKKA 1.2 130 AT8 GS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 16:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1423106	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 16:28
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28
Rapor No: 06-01-1423106
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kaporta, Sol Üst Frangart > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28
Rapor No: 06-01-1423106
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.10.2025 16:28
Rapor No: 06-01-1423106
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:43

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 03.10.2025 16:28



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.10.2025 16:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1423106	Araç Giriş Tarihi:	03.10.2025 15:43	Araç Çıkış Tarihi:	03.10.2025 16:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası