

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ELG029



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06ELG029	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	115723	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3USHNSSMJ699365	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	TURUNCU (Fusion)	Model	2008
İlk Tescil Tarihi	01-07-2021	Sonraki Muayene Tar.	20-04-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53
Rapor No: 06-01-1430388
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarımlar, ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları, sarsıntılı çalışma ve harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	54	57	3
2. Aks	54	56	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5715	1.571	0
2. Aks	1.0775	0.985	8
El Freni	0.8275	0.7545	8

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	5,82 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98H	7,26 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	5,71 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	7,14 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.10.2025

Arac:

Peugeot 2008 1.2i 12V VTi Puretech 130

Motor kodu:

HNS (EB2ADT S)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3USHNSSM 699365 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.10.2025 11:44:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu U1205-81:

Direksiyon acisi sensörüne CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BİLGİSİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu B00D5-67:

Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Klima otomatigi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)

Hata kodu U1F3E:

Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1188:

On cam sileceği rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SİLECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1627:

Batarya sarj durumu elektronik kumanda Ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi

kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1651:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu B1825:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1325:

On klima fanı

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

COM 2008P

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Konfor

PARK DESTEGİ

Hata kodu B1223-92:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ic arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224-92:

SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227-92:

IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1229-16:

Mesafe sensorleri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor

Yağmur/isik sensorii

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.09.2021		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53
Rapor No: 06-01-1430388
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53


Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53
Rapor No: 06-01-1430388
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53


Vuruk




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Ezik

Diğer




Direksiyon sistemi, Direksiyon sistemi > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53
Rapor No: 06-01-1430388
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51


Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım




Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.10.2025 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1430388 Araç Giriş Tarihi: 25.10.2025 10:51 Araç Çıkış Tarihi: 25.10.2025 11:53
Mersis No: 0309073518100001



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Motor	Motor - Sarsıyor
Motorsöğütması	Kayış - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu folyo söküm izi mevcut.

Diğer notlar;

Araç hareket halinde ivmelenmede tekleme, titreme ve çekiş düşüklüğü mevcut bundan kaynaklı DYNO testi yapılmadı servis kontrol önerilir. Araç hareket halinde anlık olarak MOTOR ARIZA uyarı ikaz lambası ve MOTOR ARIZA ARACI TAMİR ETTİRİN uyarısı vermektedir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.10.2025 11:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1430388	Araç Giriş Tarihi:	25.10.2025 10:51	Araç Çıkış Tarihi:	25.10.2025 11:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası