

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-2381836	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 08:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34DNM772

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2381836 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34DNM772	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	87144	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3USHNSSLJ915219	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	GRI	Model	2008
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-13	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2381836 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Araç içi kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme, jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		yağ kacakları mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2381836 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	48	58	10
2. Aks	35	47	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1205	1.8555	12
2. Aks	1.5795	1.66	4
El Freni	1.355	1.511	10

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	4 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	441 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	4,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	4,45 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2381836 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2381836 Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.06.2025

Arac:

Peugeot 2008 1.2i 12V VTi Puretech 130

Motor kodu:

HNS (EB2ADT S)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3USHNSSLJ915219 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.06.2025 09:25:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima otomatigi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Ünitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu C1651:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

COM 2008P

Hata kodu B126E-00:

Hiz kontrol sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Konfor

PARK DESTEĞİ

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2381836	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 08:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5219 şasi nolu PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42
Rapor No: 06-01-2381836
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 16:42
Rapor No: 06-01-2381836
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.06.2025 08:53

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 16:42

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik




Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ kaçaqları olduğundan DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2381836	Araç Giriş Tarihi:	11.06.2025 08:53	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası