

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



10ALF805



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	10ALF805	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	35461	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3USHNSSPJ856379	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRİ	Model	2008
Sonraki Muayene Tar.	2026-10-19	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığı için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	87	76	11
2. Aks	78	100	22



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.4505	1.2645	12
2. Aks	1.194	1.07	10
El Freni	1.9455	1.8365	5

Verimlilik

51

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	5,62 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	5,56 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	5,74 mm	Yazlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
413	389	77	146
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	85	12	88,54
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

14.06.2025

Arac:

Peugeot 2008-1l 1.2 12V VTi Puretech 130

Motor kodu:

HNS (EB2ADT S)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3USHNSSPJ856379 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

14.06.2025 13:31:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

Teves MK 100

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima otomatigi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Unitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1FE6:

Radyo alıcısına CAN-Bus-baglanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B183F:

CALISTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modiili

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRIKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Direksiyon kumanda modiilii

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Konfor

Anahtarsız giriş

Sanziman

Otomatik sanziman BVA_AM®6

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon sistemi

4*

Hata kodu U1476:

Radyoya Ethernet bağlantısı

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U1826:

Head-up ekran kumanda linitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1EF5:

ECU

YANLIS VERİ/YAZILIM!

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.11.2024		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.06.2025 14:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1383301	Araç Giriş Tarihi:	14.06.2025 13:18	Araç Çıkış Tarihi:	14.06.2025 14:12
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara
> Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 14:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1383301 Araç Giriş Tarihi: 14.06.2025 13:18 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 14:12
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Ön tampon
ızgarası > Hasarlı



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.06.2025 14:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1383301	Araç Giriş Tarihi:	14.06.2025 13:18	Araç Çıkış Tarihi:	14.06.2025 14:12
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası