

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06
Rapor No: 06-01-1474217
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06

Full Plus Ekspertiz



34FRM230



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1474217 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	34FRM230	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36186	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3USHNSSNJ696040	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRI	Model	2008
İlk Tescil Tarihi	02-09-2022	Sonraki Muayene Tar.	17-07-2027
Model Yılı	2022	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06
Rapor No: 06-01-1474217
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06
Rapor No: 06-01-1474217
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Yakıcımm madde izi, ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1474217 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,4 m/km	2.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	72	6
2. Aks	55	56	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.887	0.816	8
2. Aks	0.8525	0.958	11
El Freni	1.41	1.21	14

Verimlilik

47

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	96H	4,03 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	96H	4,57 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	96H	4,12 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	96H	4,63 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06
Rapor No: 06-01-1474217
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 429 NM	Teker Torku 398 NM	Teker Gücü 76 KW	Test Hızı 146 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 85 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 88,54

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1474217 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

28.03.2026

Araç:
Peugeot 2008-1l 1.2 12V VTi Puretech 130

Motor kodu:
HNS (EB2ADTS)

Üretim yılı:
Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:
VR3USHNSSNJJ696040 (kumanda İnitesinden okunan)

Test edilmiş:
28.03.2026 09:23:03/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1FOF-88:

CAN-BUS

Arızalı ECU.

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BILGISI

Fonksiyon hatalıdır.

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Ana kumanda İnitesi BSI

Hata kodu B123B:

İmmobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

Hata kodu B2ED3:

MERKEZİ SVIC UNİTESİ BSI

DAHİLİ ARIZA!

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi

kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1418:

Suruçi tarafı emniyet kemeri diğmesi

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu B183F:

CALİSTIRMA/DURMA İZLEMESİ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1810:

Anahtarsız giriş sistemi ve araç elektrik sistemi

kumanda Ünitesi arasında CAN-Bus-bağlantı

Eksik/hatalı iletişim.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

Uzaktan kodlama hatalıdır (NOT: Bu hata hayali bir

hata olabilir).

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Hata kodu B1223:

İç arka sol park yardımcı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224:

SOL ARKA DİS MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1227:

İÇ TARAF TAKI ARKA SAĞ MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1228:

SAG ARKA DİS MESAFE SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Suruçi kapı modüllü

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Hata kodu B1554-07:

DİREKSİYON SİMİDİ SOL ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMELERİ

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Anahtarsız giriş

Sanziman

Otomatik sanziman BVA_AM@6

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hata kodu B100C;:

Kumanda Ünitesi glic kaynağı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1474217 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06
Mersis No: 0309073518100001

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1591:
Geri suirtis kamerasi sistemi
HATALI İLETİSİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.11.2022		Çarpma	Hayır	3124.77	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06
Rapor No: 06-01-1474217
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik


Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.03.2026 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1474217 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.03.2026 10:06
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası