

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DMY467



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DMY467	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	95958	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UDYHZSPJ562278	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q3DP1660697	Marka	Peugeot
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	GRİ
Model	2008	İlk Tescil Tarihi	09-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	09-02-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	aN-aN-ONaN	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10
Rapor No: 06-01-1422538
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sağ ön lastik hasarlı,lastikler deforme ve jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	54	3
2. Aks	59	54	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.652	1.626	1
2. Aks	1.2555	1.2335	1
El Freni	1.211	1.1595	4

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	2,02 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	2,23 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	2 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	1,6 mm	Yazlık



Lastik, sağ ön > Hasarlı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
461	438	72	150
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	81	10	84,38
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.10.2025

Araç:

Peugeot 2008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3UDYHZSPJ562278 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.10.2025 14:07:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P203F-7B:

Ure katkı maddesi sistemi

Seviye COK DUSUK

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Teves MK 100

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1FOF-88:

CAN-BUS

Arizali ECU.

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BILGISI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hata kodu B123B:

Immobilizer

Otomatik sanziman yoluyla etkinleştirme mantiksizdir.

Hata kodu B115B:

ARKA CAM SILECEK MOTORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C;;

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1707:

Merkezi kilit salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1718:

UZAKTAN KUMANDA

Hatalı senkronizasyon.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alçak basınç sistemi.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1F16:

CAN-BUS KONFOR

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modilli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 14:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1422538	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 12:09	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 14:10
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu B1391-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B1393-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Direksiyon kumanda modiii
Hata kodu B1182-00:
Cam silecegi anahtari
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
Direksiyon kontrol diigmesi
Hata kodu B1554-07:
DIREKSIYON SIMIDI SOL COK FONKSIYONLU DUGMELERI
Fonksiyon hatalidir.
Sanziman
Otomatik sanziman BVA_AM®6
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B100C;;
Kumanda Unitesi glic kaynagi
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1591:
Geri suirtis kamerasi sistemi
HATALI ILETISIM!
Hata kodu U1F6D:
On-board bilgisayar
ILETISIM YOK
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***2278 şasi nolu PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 14:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1422538	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 12:09	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 14:10
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10
Rapor No: 06-01-1422538
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı bandı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1422538 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı




Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 14:10
Rapor No: 06-01-1422538
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 12:09

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 14:10



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Alt muhafaza - Hasarlı

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 14:10	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1422538	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 12:09	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 14:10
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası