

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DMY473



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DMY473	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	111268	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UDYHZSPJ560771	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Peugeot
Rengi	SİYAH (İnci)	Model	2008
İlk Tescil Tarihi	09-03-2023	Sonraki Muayene Tar.	09-02-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54
Rapor No: 06-01-1433468
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izleri, yakıcı madde izi, ezik, çizik ve hasar kevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler Mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Hafif yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4 m/km	-2,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	53	62	9
2. Aks	54	53	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.523	2.2445	11
2. Aks	1.373	1.0925	20
El Freni	79	95	17

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	2,58 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	1,92 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	2,67 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	1,79 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.11.2025

Arac:

Peugeot 2008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3UDYHZSPJ560771 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.11.2025 09:49:33 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Teves MK 100

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1FOF-88:

CAN-BUS

Arızalı ECU.

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BILGI

HATALI SINYAL

Hata kodu U1800-81:

DIS SICAKLIK BILGISI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima otomatigi

Hata kodu B130C-11:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Gunes isinlari yogunluk sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Konfor

PARK ASISTANI

Hata kodu B121A:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

YANLIS KONFIGURASYON

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modiili

Konfor

Direksiyon kumanda modiilii

Hata kodu B1180-00:

Isik anahtari modulii

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1181-00:

Isik anahtari modulii

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Sanziman

Otomatik sanziman BVA_AM®6

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B100C;;

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1591:

Geri suirtis kamerasi sistemi

HATALI ILETISIM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.11.2025 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1433468	Araç Giriş Tarihi:	06.11.2025 09:10	Araç Çıkış Tarihi:	06.11.2025 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0771 şasi nolu PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.11.2025 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1433468	Araç Giriş Tarihi:	06.11.2025 09:10	Araç Çıkış Tarihi:	06.11.2025 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54
Rapor No: 06-01-1433468
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10


Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kaporta, C-direk, sağ > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2025 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1433468 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2025 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2025 09:54
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.11.2025 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1433468	Araç Giriş Tarihi:	06.11.2025 09:10	Araç Çıkış Tarihi:	06.11.2025 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Dış Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Diğer notlar;

Soğutma sıvısı eksik olduğundan DYNO testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.11.2025 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1433468	Araç Giriş Tarihi:	06.11.2025 09:10	Araç Çıkış Tarihi:	06.11.2025 09:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası