

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DMY469



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DMY469	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	92033	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UDYHZSPJ564178	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10Q3DP1664364	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Peugeot	Rengi	GRİ
Model	2008	İlk Tescil Tarihi	09-03-2023
Sonraki Muayene Tar.	09-02-2026	Model Yılı	2023
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45
Rapor No: 06-01-1416911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor üst kapak hafif yağ kaçağı.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.6 m/km	-4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	66	2
2. Aks	41	45	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5435	1.3405	13
2. Aks	1.0135	0.8865	12
El Freni	0.9985	0.9065	9

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	2,43 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98H	3,68 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	2,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	2,71 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45
Rapor No: 06-01-1416911
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
433	365	77	154
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	91	26	94,79
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

16.09.2025
Arac:
Peugeot 2008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130
Motor kodu:
YHZ (DV5RCQ)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VR3UDYHZSPJ564178 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
16.09.2025 15:14:13 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P203F-7B:
Ure katkı maddesi sistemi
Seviye COK DUSUK
Hata kodu P06B8-04:
Motor elektronik kumanda linitesi
BELLEK HATASI
ABS
Teves MK 100
Hata kodu C003A:
TEKERLEK SENSORU ARKA SAG
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu U1FOF-88:
CAN-BUS
Arızalı ECU.
Hata kodu U1802-81:
ARAC HIZI HAKKINDA BILGI
HATALI SINYAL
Hata kodu U1800-81:
DIS SICAKLIK BILGISI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Klima otomatigi
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
Hatalı algılama.
Hata kodu B11FO:
KISA FAR
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sag kapi kilidi kontak anahtari
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1806:
MOTOR YONETIMI
Motor istop ediyor
Hata kodu U1F16:
CAN-BUS KONFOR
BOZUK ILETISIM
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu B1003:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA
Konfor
Cok islevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAOQ:
MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK ILETISIM
Konfor
PARK ASISTANI
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Yagmur/isik sensorii
Konfor
Suruci kapist modiili
Konfor
Direksiyon kumanda modiilii
Hata kodu B1181-00:
Isik anahtari modulii
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Direksiyon kontrol diigmesi
Sanziman
Otomatik sanziman BVA_AM@6
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Ses/Video
Navigasyon sistemi
4*
Hata kodu B1562:
USB port 2
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1591:
Geri suirtis kamerasi sistemi
HATALI ILETISIM!

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.04.2023		ERPÇarpma	Hayır	23491.76	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45
Rapor No: 06-01-1416911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka
> Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2025 15:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1416911 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2025 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2025 15:45
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çatlak



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Küçük Vuruk



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.09.2025 15:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1416911	Araç Giriş Tarihi:	16.09.2025 15:04	Araç Çıkış Tarihi:	16.09.2025 15:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası