

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



16ARR742



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	16ARR742	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	38428	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UDYHZSMJ790328	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	SİYAH	Model	2008
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-30	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumları hafif yağ kaçağı.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başlarına ulaşamadığından akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,5 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	74	7
2. Aks	52	66	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0425	2.0125	1
2. Aks	1.794	1.851	3
El Freni	1.1415	1.274	10

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	100H	6,98 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/17	100H	6,5 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/17	100H	6,87 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/17	100H	6,43 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
461	379	64	138
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	90	30	93,75
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.06.2025

Arac:

Peugeot 2008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3UDYHZSMJ790328 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.06.2025 13:13:00 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

Teves MK 100

Hata kodu U1209:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1162:

MESAFE KONTROL

FONKSİYON MANTIKSIZ!

Hata kodu C1545:

ESP KUMANDASI

HATALI KONTROL!

Hata kodu C110D:

Elektromekanik el frenini

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C003A:

TEKERLEK SENSORU ARKA SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C0037:

Arka sol tekerlek devir sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima otomatigi

Hata kodu B1003-55:

Klima kumanda Unitesi

HATALI KODLAMA

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Konfor

Romork kontrol linitesi (BSG)

Konfor

Gosterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modiili

Konfor

Bakim modiili (otomatik acil durum cagrisi)

Konfor

Far ayari

Konfor

Araç mesafesi asistani

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Direksiyon kumanda modiilii

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Konfor

Anahtarsiz giris

Konfor

Ic aydinlatma LED

Konfor

Elektr. kontak anahtari AVE

Sanziman

Otomatik sanziman BVA_AM®6

Sanziman

Otomatik sanziman

Sanziman

Vites pedallari

Hirsizlik korumasi

HIRSIZ ALARM SISTEMI

Hirsizlik korumasi

Alarm sireni

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.06.2025 14:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-1382358 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:02 Araç Çıkış Tarihi: 12.06.2025 14:39
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.11.2021		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 14:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1382358	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 13:02	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 14:39
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor, Turbo hortumları > Yağ
Kaçağı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta folyo söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.06.2025 14:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1382358	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 13:02	Araç Çıkış Tarihi:	12.06.2025 14:39
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası