

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BK2162



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BK2162	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	94265	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF3WCKFUC33906200	Motor Gücü	67 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1360cc
Rengi	GRI	Model	207
Sonraki Muayene Tar.	2026-10-19	Model Yılı	2008
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima soğutması zayıf.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	3,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	77	1
2. Aks	64	74	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.347	1.222	9
2. Aks	1.7495	1.566	10
El Freni	0.1135	0.1045	7

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	6,28 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,65 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	6,33 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	7,71 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.09.2025 16:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1412494	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2025 16:03	Araç Çıkış Tarihi:	03.09.2025 16:54
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

03.09.2025

Arac:

Peugeot 207 1.4i 16V 90

Motor kodu:

KFU (ET3J4)

Üretim yılı;

06-07

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3WCKFUC33906200 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

03.09.2025 16:45:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0571:

Fren lambası salteri

SINYAL 1 VE 2 MANTIKSIZ

Hata kodu P250C:

YAG SEVİYE KONTROLÜ

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

Teves-MK 60/70 CAN

Hava yastığı

SAC

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Konfor

COM 2000

Konfor

Çok işlevli gösterge (CAN)

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo RD4

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6200 şasi nolu PEUGEOT 207 TRENDY 1.4 16V 5 KAPI (90) markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54
Rapor No: 06-01-1412494
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kaporta, Sol Üst Frangart > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.09.2025 16:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1412494 Araç Giriş Tarihi: 03.09.2025 16:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.09.2025 16:54
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motorsoğutması

Parça ve Hasar

Kayıp - Ses Yapıyor

Notlar**Diğer notlar;**

Ruhsatta kw bilgisi yazmıyor. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ kaçaqları ve kayış kasnak gurubunda harici ses olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.09.2025 16:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1412494	Araç Giriş Tarihi:	03.09.2025 16:03	Araç Çıkış Tarihi:	03.09.2025 16:54
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası