

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1380139 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOP34

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.06.2025 10:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/11
Rapor No:	06-01-1380139	Araç Giriş Tarihi:	02.06.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	02.06.2025 10:56
Mersis No:	0309073518100001				


Müşteri Bilgileri

Müşteri	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ CHERY)
---------	--

Araç Bilgileri

Plaka	06DOP34	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	65844	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3CC8HP0ET185983	Motor Gücü	51 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1398cc
Rengi	GRİ	Model	208
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-03	Model Yılı	2014
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1380139 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik ve hasarlar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme jant kapakları hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ terletmeleri mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediğinden akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1380139 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	7.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	78	4
2. Aks	54	55	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.822	1.6745	8
2. Aks	1.548	1.787	13
El Freni	0.677	0.7615	11

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	5,3 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,8 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	5,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6,8 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1380139 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
51	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1380139 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

02.06.2025

Arac:

Peugeot 208 1.4 8V HDi 68

Motor kodu:

8HP (DV4(Q)

Üretim yılı;

11-19

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3CC8HPOET185983 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

02.06.2025 10:13:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel enjeksiyonu OBD

Hata kodu P1AA2:

Mars motoru alternatoru güc elektronigi

Dahili hata: Hatali fonksiyon/akım devresi.

Hata kodu U1213:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U1213:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu P0500:

Surus hizi sensori/sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu U1213:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U1213:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U1213:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu U1213:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hata kodu P1A9A:

CALISTIR-DURDUR SİSTEMİ

VOLTAJ ÇOK YÜKSEK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P12B4:

EGR valfi

Çok fazla kapalı

Hata kodu P0490:

Egzoz gazı geri dönüş sistemi

SINYAL ÇOK GUCLU

Motor

ADD

ABS

ABS/ESP

Hata kodu P0563:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BİLGİ

HATALI SINYAL

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu U1802:

Arac hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu B1163:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1175:

3. Fren 1181

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162C;

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapa kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapa kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B171D:

Kapa kilidi kontak salteri 6n sol

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1331:

ELEKTRİK Lİ CAM ACMA SINYALI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B181C;

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Fren pedali musiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1651:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hata kodu U1F20:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1802:

Arac hizi sinyali

HATALI SINYAL

Konfor

COM 2008P

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Sanziman

Otomatik sanziman

Hata kodu P0042:

LAMBDA SONDASI ISITICISI REGULASYONU SIRA 1 / SENS

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1380139 Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06 Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56
Mersis No: 0309073518100001

OR 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P000005:

Yakıt kesme valfi

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Hata kodu P0010:

EMME KAM MILİ KONTROLÜ SIRA 1

Elektrik devresinde kesinti vardır.

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Oto radyosu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.10.2017		Çarpma	Hayır	1230	TL
23.10.2017		Çarpma	Hayır	260	TL
12.10.2017		Çarpma	Hayır	360	TL
01.10.2017		ERPÇarpma	Hayır	3000	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56
Rapor No: 06-01-1380139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.06.2025 10:56
Rapor No: 06-01-1380139
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.06.2025 10:06

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 02.06.2025 10:56

Diğer



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Pas




Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Farlar, Far, sol > Solmuş



Döşemeler/Kapaklar, iç döşeme, üst > Deforme Olmuş




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.06.2025 10:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1380139	Araç Giriş Tarihi:	02.06.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	02.06.2025 10:56
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kontrolü yapılamamıştır, araç teknik özelliklerinden dolayı dyno testi yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.06.2025 10:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1380139	Araç Giriş Tarihi:	02.06.2025 10:06	Araç Çıkış Tarihi:	02.06.2025 10:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası