

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CSR860



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34CSR860	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	183940	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZXLS090086	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	3008
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-03	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar,standart dışı onarım,çizikler,ezikler ve boya atması mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme ve jant kapaklarında çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı mevcut
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,8 m/km	-2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	64	2
2. Aks	75	64	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.194	1.0405	12
2. Aks	2.188	2.296	4
El Freni	2.3185	2.43	4

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	98H	2,87 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	98H	2,46 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	98H	2,45 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	98H	2,33 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.08.2025

Arac:

Peugeot 3008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3MCYHZXLS090086 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.08.2025 11:49:55 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P1632-48:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U1009-00:

Sasi CAN-Bus

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu U1F53:

DIREKSİYON KILIT MODULU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U1F39:

Yagmur/isik sensorı

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1808:

Immobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B152B:

Radıo >0n/Off< digmesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1138:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B117C:;

Yan dis aydınlatma

arizali aktivasyon

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira
kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK DESTEĞİ

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B1221-92:

ON SOL IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1221-14:

ON SOL IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225-92:

ON SAG IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225-14:

ON SAG IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1222-92:

MESAFE SENSORU ON/SOL DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1222-14:

MESAFE SENSORU ON/SOL DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1226-92:

MESAFE SENSORU ON/SAG DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1226-14:

MESAFE SENSORU ON/SAG DIS

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon kumanda modilii

Konfor

Direksiyon kontrol diigmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Silecek

Hata kodu B11B0-71:

Cam silecegi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B100C-16:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJII!

Konfor

Yagmur/isik sensorii

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2025 12:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1401960	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2025 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2025 12:04
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor
Suruci kapist modifiili
Hata kodu B1391-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B1392-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B1393-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B1386-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalidir.
Sanziman
Otomatik sanziman BVA_AM®6
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***0086 şasi nolu PEUGEOT 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SKYPACK markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2025 12:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1401960	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2025 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2025 12:04
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04
Rapor No: 06-01-1401960
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ, Nikelaj, ızgara > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04
Rapor No: 06-01-1401960
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2025 12:04 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1401960 Araç Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2025 12:04
Mersis No: 0309073518100001




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan, ön cam üstü >
Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı
> Sökülmüş-Yok

Parça Grubu

Fren sistemi
Çamurluk, sağ arka

Parça ve Hasar

Fren diskleri, ön - Aşınmış
Nikelaj - Çizik

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Motor kaputu bağlantı civataları işlemli.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ kaçağından dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2025 12:04	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1401960	Araç Giriş Tarihi:	06.08.2025 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2025 12:04
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası