

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2420758 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EDR492



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2420758 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06EDR492	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	116432	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZXKS445481	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRI	Model	3008
İlk Tescil Tarihi	04-12-2019	Sonraki Muayene Tar.	24-11-2026
Model Yılı	2019	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2420758
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2420758 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Rötüş, yakıcı madde izleri, ezik, çizik ve hasar mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far bağlantı ayağı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2420758 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4 m/km	-2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	66	13
2. Aks	73	58	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1415	1.841	14
2. Aks	2.2	2.21	0
El Freni	1.6785	1.0705	36

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	103V	3,74 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	103V	3,21 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	103V	3,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	103V	3,16 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2420758
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
334	304	70	147
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	80	15	83,33
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2420758 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.09.2025

Araç:

Peugeot 3008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3MCYHZXKS445481 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.09.2025 16:31:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu U1213-81:

ABS/cekis kontrolline CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U1009-00:

Sasi CAN-Bus

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B0073-1B:

EMNİYET KEMERİ ON GERGİSİ ARKA SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1808:

İmmobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu U1802:

Araç hizi sinyali

HATALI SINYAL

Hata kodu B1814:

Atesleme/kontak salteri

MANTIKSIZ İLETİSİM SINYALI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U1FOE:

CAN-BUS

Hatalı elektrik hattı.

Hata kodu U1F05:

Uzaktan aktivasyon hattı kosulu

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

PARK DESTEĞİ

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Hata kodu B1184-07:

Isık salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F2A-87:

DİREKSİYON KOLONU ECU'SU

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Silecek

Hata kodu B100C-16:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJII!

Konfor

Yağmur/isik sensorii

Konfor

Suruci kapist modüllü

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Sanziman

Otomatik sanziman BVA_AM®6

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2420758 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.10.2024		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2420758
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2420758
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Rötüş



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı



Tavan, Ön cam direği, sol > Hasarlı



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Standart Dışı Onarım




Çamurluk, sol, Bağlantı ayağı > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2420758
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:57

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 17:23



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol kılıç sacı standart dışı onarım. Sol ön çamurluk bağlantı ayağı hasarlı ve bağlantı cıvataları işlemlidir.

Diğer notlar;

Sol ön tekerlek içi direksiyon tam tur çevirmede davlumbaza sürüyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 17:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2420758	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 15:57	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 17:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası