

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25
Rapor No: 06-01-1488559
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25

Full Plus Ekspertiz



06DR1030

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1488559 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06DR1030	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	70513	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZRKS223366	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	KIRMIZI	Model	3008
İlk Tescil Tarihi	24-06-2019	Sonraki Muayene Tar.	11-06-2027
Model Yılı	2019	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25
Rapor No: 06-01-1488559
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25
Rapor No: 06-01-1488559
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11

Sayfa: 4/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik , çizik ve taş izleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	BAKIM GEREKLİ	Aşınmış.
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sol ön lastik hasarlı. Jantlar çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Yakıt sistemi sızdırıyor. Yağ kaçağı mevcut,
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Arka muhafaza hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	Akü verileri okunamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1488559 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.5 m/km	4,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	72	1
2. Aks	54	54	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7485	1.5735	10
2. Aks	1.244	1.222	1
El Freni	1.0115	1.201	15

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	99V	5,7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/17	99V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/17	99V	5,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/17	99V	6,4 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Lastik, sağ arka > Deforme Olmuş



Lastik, sol ön > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1488559 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 96	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1488559 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;
14.05.2026
Arac:
Peugeot 3008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130
Motor kodu:
YHZ (DV5RCQ)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF3MICYHRKS223366 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
14.05.2026 14:17:10/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400-64:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI (CAN)
Hata kodu B1808:
İmmobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI
Hata kodu B117C;:
Yan dis aydınlatma
arizali aktivasyon
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Çok işlevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAQ-00:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Direksiyon kumanda modüllü

Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Suruçi kapist modüllü
Hata kodu B1391-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1392-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1393-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Sanziman
Otomatik sanziman BVA_AM@6
Sanziman
Otomatik sanziman işletimi
Sanziman
Vites pedalları
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1488559 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.10.2020		KTT-Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25
Rapor No: 06-01-1488559
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25
Rapor No: 06-01-1488559
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25
Rapor No: 06-01-1488559
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Kaporta, Muhafaza, arka >
Hasarlı



Motor, Motor/Yakıt sistemi >
Sızdırıyor



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Taş izi



Kapı, sol ön, Kapı, sol >
Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Muhtelif yerlerde ezik çizik ve taş izleri mevcut. Yakıt sistemindeki kaçıktan dolayı dyno teste alınmadı, genel bakım önerilir,

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.05.2026 15:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1488559 Araç Giriş Tarihi: 14.05.2026 14:11 Araç Çıkış Tarihi: 14.05.2026 15:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası