

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1504207	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 09:52	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



16ACV389



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1504207 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	16ACV389	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	90551	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZRLS104015	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	SİYAH	Model	3008
İlk Tescil Tarihi	08-05-2020	Sonraki Muayene Tar.	20-09-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31
Rapor No: 06-01-1504207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1504207 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde çatlamalar, jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön diskler aşınmış kullanıma uygun seviyede. Ön balatalar aşınmış.
Yürür Aksam		Sağ aks körüğü yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Kutup başına ulaşamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Gergi bilyasında harici ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1504207 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5,9 ! m/km	-8,4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	68	4
2. Aks	70	47	23



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.305	1.2685	2
2. Aks	1.82	1.8975	4
El Freni	1.535	1.1095	27

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	102V	4,2 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	102V	3,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	102V	4,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	102V	2,9 mm	Yazlık



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak



Tekerlek seti > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1504207 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1504207 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

17.07.2026
Arac:
Peugeot 3008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130
Motor kodu:
YHZ (DV5RCQ)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF3MCYHZRLS104015 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
17.07.2026 09:55:30/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B00D5-67:
Yolcu hava yastığı kapatma kontrol lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Hava yastığı
Bakım modülü (otomatik acil durum çağırısı)
Hata kodu DTC 0D80:
Telefon modülü (GSM)
Dahili hata.
Hata kodu DTC 0DAS:
Telematik sistem
Fonksiyon hatalıdır.
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Güvenlik
Çok fonksiyonlu kamera
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)
Hata kodu U1F3B:
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda ünitesi/emniyet kemeri uyarı lambası ile CAN iletişimi
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F39:
Yağmur/ışık sensörü
HATALI İLETİŞİM!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu U1F3A:
On cam sileceği motoru
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu B1808:
İmmobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI
Hata kodu B117C;:
Yan dis aydınlatma
arızalı aktivasyon

Hata kodu B1715:
On sağ kapı kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B173A:
SURUCU KAPISI KAPILIDİ ANAHTARI
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODULU
Hata, hata günliğine kaydedilmemiştir.
Hata kodu U1F1A:
LIN-Bus
HATALI İLETİŞİM!
Hata kodu U1F05:
Uzaktan aktivasyon hattı kolu
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİŞİM
Konfor
Çok işlevli dokunmatik ekran
Hata kodu U1FAQ-00:
MUZİK-/ VIDEO BAGLANTILARI
BOZUK İLETİŞİM
Konfor
Direksiyon kumanda modülü
Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Suruç kapısı modülü
Hata kodu B1391-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU ON SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1392-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1393-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1386-16:
ELEKTRİKLI CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Adaptif far CAN
Sanziman
Otomatik sanziman BVA_AM®6
Sanziman
Otomatik sanziman işletimi
Sanziman
Vites pedalları
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Ses/Video

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1504207	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 09:52	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Navigasyon sistemi

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U18A1:

Telematik kumanda Initesine CAN-Bus-baglanti

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1506:

TELEMATİK ECU

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B1003:

ECU

HATALI KODLAMA

Hata kodu B1561:

USB bağlantısı 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF3MCYHZRLS104015 şase nolu ve 16ACV389 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31
Rapor No: 06-01-1504207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 10:31
Rapor No: 06-01-1504207
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 09:52

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 10:31

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yüzeysel Çizik



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Deforme Olmuş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1504207	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 09:52	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastikler 2020 tarih çatlamalar mevcut

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yakıcı madde izleri ve yüzeysel çizikler mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Lastiklerde yoğun çatlamalar olduğundan araç DYNO testine alınmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1504207	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 09:52	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası