

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ND503

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06ND503	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	231616	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF30U9HR8CS048484	Motor Gücü	82 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	BEYAZ	Model	3008
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2012
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde hasarları mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Çizik jantlar.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Diskler aşınmış.
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ terlemeleri mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-8.7 ! m/km	-9.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	94	88	6
2. Aks	67	68	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.331	1.3085	1
2. Aks	2.2845	2.0515	10
El Freni	2.5825	2.181	15

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16R	99T	6 mm	Kışlık
Sol Arka	215/60/16R	99T	6,1 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/60/16R	99T	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/60/16R	99T	6,1 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
82	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.05.2025

Arac:

Peugeot 3008 1.6 8V HDi 112

Motor kodu:

9HR (DV6())

Üretim yılı;

10-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF30U9HR8CS048484 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.05.2025 17:30:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0272:

GUC KAYBI Sil. 4

GUC KAYBI

Hata kodu P0272:

GUC KAYBI Sil. 4

GUC KAYBI

Motor

Siemens SID 807

Hata kodu P0272:

GUC KAYBI Sil. 4

GUC KAYBI

Motor

ADD

ABS

ABS/ESP Bosch 8.1 OBD

ABS

El freni

Hava yastigi

Hava yastiklari SAC (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu DTC 040A:

Motor yağ seviye sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 003D:

HANDS-FREE SİSTEMİ

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 0049:

MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC 098A:

ON SAG YAN SINYAL LAMBALARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Matrix gosterge panosu

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Konfor
Yağmur/ısı sensörü
Konfor
KAPI MODULU
Konfor
Çok işlevli gösterge (CAN)
Hata kodu DTC 08FO:
HANDS-FREE SİSTEMİ
BOZUK İLETİSİM
Konfor
Park asistanı (CAN)
Konfor
Head-up ekran
Sanziman
Otomatik sanziman
Direksiyon
Servo direksiyon
Lastik basıncı kontrolü
Lastik basıncı kontrolü (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
02.02.2023		Carpma	Hayır	0	TL
25.08.2019		Carpma	Hayır	0	TL
15.01.2019		ERPÇarpisma	Hayır	1600	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 09:57	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-03-2374155	Araç Giriş Tarihi:	13.05.2025 16:31	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikk6y Mahellesi Melih G6kçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57
Rapor No: 06-03-2374155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kaporta, C-direk, sağ > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Motorsoğutması, Radyatör > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik


Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57
Rapor No: 06-03-2374155
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603
Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57



Tavan, Cam tavan > Taş İzi



Motor, Motor > Sızdırıyor



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Bağlantı ayağı > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çatlak



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Park sensörü, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Sis lambaları, Sis ızgarası Sol > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş




Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 09:57 Bayi No: 0603 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-03-2374155 Araç Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:31 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 09:57
Mersis No: 0309073518100001



Taban, Paspaslar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Orta konsol, ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta

Tavan

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı

Sağ üst frangart - Lokal Boya

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınmamıştır. Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 09:57	Bayi No:	0603	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-03-2374155	Araç Giriş Tarihi:	13.05.2025 16:31	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 09:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası