

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EV7569



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06EV7569	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	97462	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF30U9HR8BS041506	Motor Gücü	80 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1560cc
Rengi	BEYAZ	Model	3008
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-30	Model Yılı	2011
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Standart dışı onarım ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka sol sis lamba camı çatlak ve ön sol park lambası yanmıyor
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisör körüklerinde hasar mevcut. Ön sol dış aks körüğü yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor üst kapak yağ kaçağı
Şanzıman		Şanzıman yağ deposu yağ kaçağı
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutması sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	82	4
2. Aks	71	63	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2805	1.192	6
2. Aks	2.18	2.0875	4
El Freni	1.4525	1.5075	3

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/16	99H	6,15 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/60/16	99H	6,39 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	215/60/16	99H	6,41 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/60/16	99H	6,21 mm	4 Mevsim

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.09.2025

Arac:

Peugeot 3008 1.6 8V HDi 112

Motor kodu:

9HR (DV6())

Üretim yılı;

10-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF30U9HR8BS041506 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.09.2025 12:05:34 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0263:

GUC KAYBI Sil. 1

GUC KAYBI

Hata kodu P0263:

GUC KAYBI Sil. 1

GUC KAYBI

Hata kodu P0266:

GUC KAYBI Sil. 2

GUC KAYBI

Hata kodu P0263:

GUC KAYBI Sil. 1

GUC KAYBI

Hata kodu P0266:

GUC KAYBI Sil. 2

GUC KAYBI

Hata kodu P0500:

Surus hizi sensorı/sinyali

HATALI SINYAL

Motor

Siemens SID 807

Hata kodu U1218:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1218:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P0266:

GUC KAYBI Sil. 2

GUC KAYBI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0263:

GUC KAYBI Sil. 1

GUC KAYBI

Hata kodu P0269:

GUC KAYBI Sil. 3

GUC KAYBI

Hata kodu P0272:

GUC KAYBI Sil. 4

GUC KAYBI

Hata kodu P0500:

Surus hizi sensorı/sinyali

HATALI SINYAL

Motor

ADD

ABS

ABS/ESP Bosch 8.1 OBD

ABS

El freni

Hava yastığı

Hava yastıkları SAC (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu DTC 040A:

Motor yağ seviye sensorı

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 05FF;

Kablolama elektronik kumanda Unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0066:

Batarya izleme kumanda unitesi

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Matrix gosterge panosu

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Konfor

Yağmur/ısı sensorı

Konfor

KAPI MODULU

Konfor

Park asistanı (CAN)

Konfor

Araç mesafesi asistanı

Konfor

Head-up ekran

Konfor

Ahizesiz konuşma sistemi

Hata kodu DTC 0023:

Cok fonksiyonlu ekrana/Telematik için CAN-Bus/bagl
anti

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1178:

ECU

Dahili hata.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik basıncı kontrolü

Lastik basıncı kontrolü (CAN)

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 13:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1411298	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 13:36
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***1506 şasi nolu PEUGEOT 3008 ALLURE 1.6 HDI (112) AUTO6R markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 13:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1411298	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 13:36
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36
Rapor No: 06-01-1411298
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36
Rapor No: 06-01-1411298
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Spoiler > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Tampon, ön, Spoiler > Ezik

Diğer



Şanzıman, Şanzıman yağı > Yağ Kaçağı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sol > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Sis lambaları, Arka sis lambası, sol > Çatlak



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Rötüş



Tampon, arka, Spoiler > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36
Rapor No: 06-01-1411298
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Motor, Külbütör kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Külbütör kapağı > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1411298 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:36
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 13:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1411298	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 11:13	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 13:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası