

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06GB4810



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06GB4810	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	208526	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF33CNFUF84659435	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1587cc	Marka	Peugeot
Rengi	GRI	Model	307
Sonraki Muayene Tar.	2026-04-06	Model Yılı	2006
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik yakıcı madde izi ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		yakıcı madde izi, kir, çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Arka silecek deforme
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Sağ göğüs kısmında hasar mevcut.
Lastik ve Jantlar		Sağ jant kapağı yok.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçaqları ve harici ses mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçaqları mevcut. Sarsıntı ve harici ses mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Havalandırma ızgarası hasarlı.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	82	3
2. Aks	64	72	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.492	2.278	8
2. Aks	1.5425	1.46	5
El Freni	0.683	0.5695	16

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	8,39 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	6,33 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	8,29 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	6,19 mm	Kışlık



Jant kapağı, sağ arka >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 12:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/14
Rapor No:	06-01-1391177	Araç Giriş Tarihi:	04.07.2025 09:08	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 12:56
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

04.07.2025

Arac:

Peugeot 307 1.6i 16V 110

Motor kodu:

NFU (TU5JP4)

Uretim yili;

06-09

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF33CNFUF84659435 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.07.2025 11:34:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Hava yastigi

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Merkezi linite BSI

Konfor

COM 2000

Konfor

Cok islevli gosterge

Konfor

Suruci kapist modiili

Hata kodu DTC OCOE:

AYNA ISITMASI

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Yolcu kapisi modiili

Sanziman

Otomatik sanziman AL4 (ISO)

Sanziman

Otomatik sanziman

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon ISO

Ses/Video

Oto radyosu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.10.2018		Anahtar Çalınması/Kaybolması	Hayır	536.69	TL
03.04.2015		ERPÇarpma	Hayır	1760.98	TL
15.04.2011		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 12:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/14
Rapor No:	06-01-1391177	Araç Giriş Tarihi:	04.07.2025 09:08	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 12:56
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56
Rapor No: 06-01-1391177
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56
Rapor No: 06-01-1391177
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08


Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Kırılmış



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım




Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Sabitlemesi Hatalı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Kaporta, B-direk, sol > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı fitili > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56
Rapor No: 06-01-1391177
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Pano/Göstergeler, Pano, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Üçüncü fren lambası > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.07.2025 12:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/14
Rapor No: 06-01-1391177 Araç Giriş Tarihi: 04.07.2025 09:08 Araç Çıkış Tarihi: 04.07.2025 12:56
Mersis No: 0309073518100001



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Şanzıman	Şanzıman - Sarsıyor
Şanzıman	Şanzıman - Ses Yapıyor
Kapı, sağ arka	Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Kapı, sağ ön	Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Kapı, sol arka	Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Kapı, sol ön	Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor
Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri	Anten - Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Araç motor içinde lpg gaz kokusu mevcut.Sol ön çamurluk bağlantı civatası işlemli. Araç kapı gergileri ses yapıyor. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ kaçağlarından dolayı DYNO TESTİ yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	04.07.2025 12:56	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1391177	Araç Giriş Tarihi:	04.07.2025 09:08	Araç Çıkış Tarihi:	04.07.2025 12:56
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası