

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06GK830

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri


Plaka	06GK830	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	241727	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF33HNFUC84340967	Motor Gücü	81 kw
Motor Hacmi	1587cc	Marka	Peugeot
Rengi	BRONZ	Model	307
Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN	Model Yılı	2006
Araç Tipi	Hatchback (Station Wagon**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU TAŞITLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	19.07.2025 09:05	Bayi No:	0603	Sayfa:	3/13
Rapor No:	06-03-2383667	Araç Giriş Tarihi:	16.06.2025 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	19.07.2025 09:05
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar ve yakıcı madde hasarları mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deformeler mevcut. Dikiz aynalar katlamıyor.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı hasarlı.
Silecekler		Arka su atmada öne su atıyor.
Elektrik ve Elektronik Aksam		Araç silecekler takılıyor konumsal sıkıntı var.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Yağ kaçağı mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		Çalışmıyor.
Araç Altı		Sağ radyator muhafaza ezik.
Akü		Akü verileri okunamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima sistemi soğutmuyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Ara ara ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	-4.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	75	1
2. Aks	67	67	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	318	313	2
2. Aks	216	218	1
El Freni	126	123	2

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16R	91V	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16R	91V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16R	91V	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16R	91V	6,5 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
141	88,77	50,3	147
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
81	77,2	18,41	95,31
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	19.07.2025 09:05	Bayi No:	0603	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-03-2383667	Araç Giriş Tarihi:	16.06.2025 15:21	Araç Çıkış Tarihi:	19.07.2025 09:05
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

16.06.2025
Araç: Peugeot 307 1.6i 16V 110 Break, SW
Motor kodu: NFU (TU5JP4)
Üretim yılı: 01—05
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: VF33HNFUC84340967 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.06.2025 15:44:05 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Bosch M7.4.x 0
ABS ABS/ESP 0
Hava yastığı Hava yastığı 0
Klima Otomatik klima kontrol sistemi 0
Konfor Gösterge grubu 0
Konfor Merkezi ünite BSI 2

Hata kodu DTC 04CA:
ARKA SOL SİS LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0159:
Motor yağ seviye sensörü
HATALI SİNYAL

Konfor COM 2000 0
Konfor Çok işlevli gösterge 0
Konfor Sürücü kapısı modülü 0
Konfor Yolcu kapısı modülü 1

Hata kodu DTC 0COE:
AYNA ISITMASI
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Yağmur/Işık sensörü 1

Hata kodu DTC 0ECC:
Yağmur sensörü
ÖN CAMA ADAPTASYON MÜMKÜN DEĞİL!

Konfor PARK DESTEĞİ 0
Direksiyon Hidrolik servo direksiyon ISO 0
SesNideo Oto radyosu 0
SesNideo CD değiştirici 0*

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.06.2009		Park Halinde Çarpılma	Hayır	536.57	TL
20.04.2009		Çarpma	Hayır	1373.42	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Tavan, Ön cam direği, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Diğer



Koltuklar, ön, Başlık > Sökülmüş-Yok



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Hidrolik pompası > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Park sensörü, sol > Sabitlemesi Hatalı



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Standart Dışı Onarım



Camlar, Alt Izgara > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı



Camlar, Ön cam fitili > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceArka lambalar, Arka lamba sistemleri, Anten > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tavan, Cam tavan > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Standart Dışı Onarım



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk arkılığı döşemesi, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Şanzıman, Vites körüğü >
Sabitlenmesi Hatalı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Standart Dışı
Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Standart Dışı
Onarım



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Pano/Göstergeler,
Pano/Göstergeler > Pıksel
Hatası



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Tavan
Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Sağ üst frangart - Lokal Boya
Kapı gergisi - Sökülmüş-Yok

Notlar**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan boya kusur kontrolü sağlanmadı Klima devrede iken rolanti dalgalanması mevcut. Kapıların Menteşeleri gergileri ayarsız.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 19.07.2025 09:05 Bayi No: 0603 Sayfa: 13/13
Rapor No: 06-03-2383667 Araç Giriş Tarihi: 16.06.2025 15:21 Araç Çıkış Tarihi: 19.07.2025 09:05
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası