

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1369041 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



16B0A522



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1369041 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	16BOA522	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	77320	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF3LPHNSKLS047000	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1199cc	Marka	Peugeot
Rengi	MAVİ	Model	308
Sonraki Muayene Tar.	2027-04-19	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1369041 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başlarına ulaşamadığı için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1369041 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	66	2
2. Aks	62	62	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	179	187	4
2. Aks	165	190	13
El Freni	137	152	10

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	6,55 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94W	6,87 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	6,9 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	6,87 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55
Rapor No: 06-01-1369041
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
162	113,61	65,9	116
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	94,7	18,38	98,65
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1369041 Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04 Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

30.04.2025

Araç: Peugeot 308—II 1.2i 12V VTi Puretech 130

Motor kodu: HNS (EB2ADT S)

Üretim yılı: 17-

Kilometre durumu

Lisans numarası:

VIN: VF3LPHNSKLS047000 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 30.04.2025 10:21:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Benzinli motor 0

ABS ABS/ESP 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

Klima Klima otomatığı 0

Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) 23

I-lata kodu B123B:

Immobilizer

Otomatik şanzıman yoluyla etkinleştirme mantıksızdır.

I-lata kodu B1808:

Immobilizer _ _ _ _ _

AÇMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B117C:

Yan dış aydınlatma

arızalı aktivasyon

Hata kodu B162C:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1627:

Batarya şarj durumu elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu 81724:

On Sağ Kapı kolu sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81723:

On Sol Kapı kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81735:

On Sağ Kapı kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81728:

On Sağ Kapı kolu sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 8141E:

Hata kodu 81865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SİNYAL İLİŞKİSİ

Hata kodu_81806:

MOTOR YONETİMİ

Motor istop ediyor

Hata kodu 81418:

Sürücü tarafı emniyet kemeri düğmesi
MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu 81825:

YAĞ SEVİYE KONTROLU__
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81826:

Yağ basıncı kontrolü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81818:

YAĞ SEVİYE KONTROLU__
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 8183F:

—
ÇALIŞTIRMA/DURMAİZLEMESİ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81861:

El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 81862:

El freni müşiri
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 81003:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SÜ
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 1

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- meğa macs PC

Hata kodu 81003:

—
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 10:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1369041	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor Matrix gösterge panosu
Konfor Multiplex kontrol paneli A

Hata kodu B1530—07:
Kontrol paneli
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran

Hata kodu B1574:
Dokunmatik ekran
ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu U1FAO:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUKİLETİŞİM

Konfor Çok fonksiyonlu kamera
Konfor Direksiyon kumanda modülü
Konfor Direksiyon kontrol düğmesi NOD

Hata kodu U1F1A—87:
LIN-Bus_ _ _
HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B10FD—64:
Çok işlevli direksiyon simidi
Hatalı sağ parmak tekeri tuşu.

Konfor PARK DESTEĞİ

Hata kodu B1221—92: _ _ _
ON SOL İÇ MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1225—92: _ _ _
ON SAĞ İÇ MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81222192:
MESAFE SENSORU ON/SOL DIŞ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81226192:
MESAFE SENSORU ON/SAĞ DIŞ
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1223—92:
İç arka sol park yardım sensörü
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1224—92:
_ _ _
SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU

Hella Gutmann Solutions GmbH —3- mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Yağmur/Işık sensörü 0
Konfor KAPI MODULU 4

Hata kodu 81391—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ON SOL_ _
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON_ _
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 81393—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 81386—16:
ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA
Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Bakım modülü (otomatik acil durum çağırısı)0

Şanzıman Otomatik şanzıman 0
Direksiyon Servo direksiyon 0
SesNideo CD çalar 0
Hella Gutmann Solutions GmbH —4- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 10:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1369041	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu 81392—16:

Tramer Sorgulaması

***7000 şasi nolu PEUGEOT 308 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 S&S EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.04.2025 10:55
Rapor No: 06-01-1369041
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:04

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 30.04.2025 10:55

Araç Resimleri



Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı

Parça Grubu

Tampon, arka
Kapı, sol ön
Kapı, sağ arka
Kapı, sol arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Çizik
Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Kapı gergisi - Ses Yapıyor
Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 10:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1369041	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.04.2025 10:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1369041	Araç Giriş Tarihi:	30.04.2025 10:04	Araç Çıkış Tarihi:	30.04.2025 10:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası