

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1429504 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HUT602



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1429504 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	34HUT602	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	27530	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VR3FPHNSTPY639033	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1199cc
Rengi	KIRMIZI	Model	308
İlk Tescil Tarihi	29-12-2023	Sonraki Muayene Tar.	19-10-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34
Rapor No: 06-01-1429504
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1429504 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü kutup başına ulaşamadığından akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1429504 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.8 m/km	-1.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	68	4
2. Aks	60	53	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.6305	1.476	9
2. Aks	0.8905	0.934	4
El Freni	0.574	0.646	11

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	5,88 mm	Kışlık
Sol Arka	225/40/18	92Y	5,79 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	5,94 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/40/18	92Y	5,83 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34
Rapor No: 06-01-1429504
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
376	338	68	145
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	77	14	80,21
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1429504 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.10.2025

Arac:

Peugeot 308-III 1.2i 12V VTi Puretech 130

Motor kodu:

HNS (EB2ADTS)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VR3FPHNSTPY639033 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.10.2025 12:05:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS/ESP

Hata kodu U1F00:

Hava yastigi

Hava yastigi

Konfor

Merkezi kumanda iinitesi VSM 1

Hata kodu U1FFC:

Temiz hava fanına LIN-Bus bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F5E:

Radyator panjuru elektronik kumanda ünitesi ile CA

N iletimi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1FEA:

Surucu koltugu kumanda ünitesine LIN-Bus-4 bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1FEB:

Yolcu koltugu kumanda ünitesine CAN-Bus-4 bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U0294:

Hibrid sistem kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu B2ED3:

MERKEZİ SVIC UNİTESİ BSI

DAHİLİ ARIZA!

Hata kodu B173A:

SURUCU KAPISI KAPİ KİLİDİ ANAHTARI

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1162:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BAGAJ BOLMESİ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1162:

BAGAJ BOLMESİ LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1706:

DEPO FLAPİ MERKEZİ KİLİTLEME

arızalı aktivasyon

Hata kodu B120D:

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B2EFC:

Hata kodu B163C;

Hava dağıtım kapagi aktiiaor sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UBD 1 iç mekan dağıtım linitesi

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1FBB:

Arac elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1FAOQ:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor

Dokunmatik kontrol paneli

Hata kodu B1572:

Dokunmatik ekran

Arızalı arka aydınlatma

Konfor

Çok işlevli dokunmatik ekran

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Direksiyon kumanda modülü

Konfor

Direksiyon kontrol diğmesi

Konfor

Direksiyon simidi ısıtıcısı

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Silecek

Hata kodu B100C;

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJII!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B100D:

ECU

Çok yüksek sıcaklık

Konfor

Yağmur/ısı sensörü

Konfor

Surucu kapısı modülü

Konfor

Yolcu kapısı modülü

Konfor

Sol LED farı

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1429504	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Sag LED fari

Konfor

Mesafe radar sensori

Hata kodu U1FBD:

MERKEZI SVIC UNITESI BSI

ILETISIM YOK

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Arka sol kose radari

Hata kodu U1608:

Cok fonksiyonlu kamera kumanda unitesine CAN-Bus/b
aglanti

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Konfor

Arka sag kose radari

Hata kodu U1608:

Cok fonksiyonlu kamera kumanda unitesine CAN-Bus/b
aglanti

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Konfor

Panoramik kamera

Konfor

Anahtarsiz giris

Hata kodu B17C1;

MERKEZI KILITLEME UC SVICI, SURUCU TARAFI DIS KAPI
KOLU

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Enduktif sarj yuvasi

Konfor

Telematik (CAN)

Hata kodu B15EE:

Hata kodu B1652:

Sanziman

Otomatik sanziman

Sanziman

Darbe vites kolu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U1118:

Merkezi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Ses/Video

Navigasyon sistemi

Hata kodu U1476:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Radyoya Ethernet baglantisi

Hicbir iletisim mumkun degildir.

Hata kodu U183A:

Panoramik kamera kumanda linitesine CAN-Bus/baglan
ti

ILETISIM YOK

Hata kodu U1FBF.;

PARK DESTEGIYLE CAN ILETISIMI

BOZUK ILETISIM

Hata kodu B153C.;

Multimedya kontrol initesi

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1F8E:

Panoramik kamera kumanda linitesine CAN-Bus/baglan

ILETISIM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2025 12:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1429504 Araç Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:58 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2025 12:34
Mersis No: 0309073518100001

ti

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
04.10.2024		Carpma	Hayır	0	TL
10.08.2024		Çarpisma	Hayır	58361.64	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1429504	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Küçük Vuruk

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2025 12:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1429504	Araç Giriş Tarihi:	23.10.2025 11:58	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2025 12:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası