

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1384343 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FS5472



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1384343 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FS5472	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	143194	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	VF34C5FWFAY000835	Motor Gücü	88 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH	Model	308
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-25	Model Yılı	2010
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1384343 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizik mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camı sağ hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut. Sarsma ve harici ses yapıyor.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut. Sarsma ve harici ses yapıyor.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Geri görüş kamerası arızalı.
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1384343 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	75	0
2. Aks	54	60	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	231	211	8.5
2. Aks	213	196	8
El Freni	182	224	19

Verimlilik

56

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	6,45 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	6,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	6,4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1384343 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 17:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1384343	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 17:41
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.06.2025

Araç:

Peugeot 308 1.6i 16V VTi 120

Motor kodu:

5FS (EP6C)

Üretim yılı;

07-14

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF34C5FWFAY000835 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.06.2025 17:30:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0504:

Fren pedali musiri

HATALI SINYAL

Hata kodu P0504:

Fren pedali musiri

HATALI SINYAL

Motor

MED 17 .4

ABS

Bosch ESP8 OBD

Hava yastığı

SAC

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)

Hata kodu DTC 040A:

Motor yağ seviye sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 04A7:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 05FF;

Kablolu elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 098A:

ON SAG YAN SINYAL LAMBALARI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

COM 2005

Konfor

Çok işlevli gösterge (CAN)

Konfor

KAPI MODULU

Sanziman

Otomatik sanziman

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0004:

Sanziman yağı sıcaklık sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu P00D1:

Direksiyon

Servo direksiyon CAN
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 17:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1384343	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 17:41
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0835 şasi nolu PEUGEOT 308 COMFORT 1.6 VTI (120) 5 KAPI OV markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41
Rapor No: 06-01-1384343
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/12
Rapor No: 06-01-138433 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kaporta, C-direk, sol > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Davlumbaz > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41
Rapor No: 06-01-1384343
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz
aynası kapağı > Boyası Atmış




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceŞanzıman, Vites topuzu >
sistemleri, Arka Görüş Kamerası > Deforme Olmuş
Arızalı



Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
> Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam >
Hasarlı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1384343 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 16:43 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Cam yıkama/silme sistemi,
Cam suyu bidonu kapağı >
Sökülmüş-Yok

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Şanzıman	Şanzıman - Sarsıyor
Motor	Motor - Sarsıyor
Şanzıman	Şanzıman - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç boya deseninde deforme ve solma mevcut.Sol arka cam siyah folyo olduğundan folyo kaplı olan yerde hasar kusur tespiti yapılamadı. Motor ve sancımada yağ kaçaqları, sarsma ve harici sesler olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı. Egzozdan duman atma mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 17:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1384343	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 16:43	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 17:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası