

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DOR513



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06DOR513	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	106225	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3MCYHZUPS049388	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ SİYAH	Model	5008
İlk Tescil Tarihi	08-04-2023	Sonraki Muayene Tar.	10-03-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55
Rapor No: 06-01-1445078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizik, noktasal ezik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Kutup başına ulaşamadığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön camda ta, vuruğu mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1 m/km	2,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	77	0
2. Aks	57	64	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.8265	1.6175	11
2. Aks	1.314	1.373	4
El Freni	1.581	1.488	5

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/19	97V	4,91 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/19	97V	4,98 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/19	97V	4,93 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/19	97V	5,01 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.12.2025

Arac:

Peugeot 5008-1l 1.5 16V Blue-HDi 130 FAP MPV

Motor kodu:

YHZ (DV5RCQ)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF3MCYHZUPS049388 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.12.2025 14:45:54 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Hava yastigi

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI (CAN)

Hata kodu U1F82:

Suruci koltugu kontrol tnitesiyle CAN iletisimi

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U1F83:

Suruci koltugu kontrol tnitesiyle CAN iletisimi

BOZUK ILETISIM

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B13BS8:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

On ssag koltuk isitici sicaklik sensori

Toprak kısa devresi vardır.

Hata kodu B1715:

On sag kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtari

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1796:

DIS BAGA] ANTENI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B120D:

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSIYONU

Hata kodu B1865:

Motor calistirma tusundan ve arac elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor calistirma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu B1209:

Mesafe asistani

HATALI SINYAL

Hata kodu B1327:

ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3

arizali aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRIKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1

arizali aktivasyon

Hata kodu B1329:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatali yliksek basinç sistemi.

Hata kodu U1F16:

CAN-BUS KONFOR

BOZUK ILETISIM

Konfor

Gosterge grubu

3*

Hata kodu B1002:

ECU

BEKLENMEDIK YENIDEN BASLATMA

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu U1FAQQ:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1574-42:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESI, ARIZALI ELEKTRIK BESLEME

Hata kodu B1576-54:

Cok islevli ekran linitesi

HATALI VEYA ERSIK KODLAMA

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZIK-/ VIDEO BAGLANTILARI

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

12*

Hata kodu U1F00-00:

ARIZA TESHIS MODULU

Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.

Hata kodu B1245-97:

SAG ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1221-92:

ON SOL IC MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1225-92:

ON SAG IC MESAFE SENSORU

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1445078	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 14:14	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1222-92:
MESAFE SENSORU ON/SOL DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1226-92:
MESAFE SENSORU ON/SAG DIS
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1250-92:
SOL ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1251-92:
SAG ON MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1224-92:
SOL ARKA DIS MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1244-92:
SOL ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245-92:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1245-14:
SAG ARKA MESAFE SENSORU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Panoramik goriintii asistani (AVP)
Konfor
Cok fonksiyonlu kamera
Konfor
Direksiyon kumanda modiii
Konfor
Direksiyon kontrol diigmesi
Konfor
Silecek
Hata kodu B11B0-71:
Cam silecegi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B100C-16:
ECU
HATALI BESLEME VOLTAJI!
Konfor
Yagmur/isik sensorii
Hata kodu B1000:
ECU
HATALI VEYA EKSİK KALIBRASYON!
Hata kodu U1807:
Limit kapatma
GERİ BESLEME YOK!
Konfor
Suruci kapist modiiili
3*
Hata kodu B1392-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ON
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ
Hata kodu B1393-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SOL ARKA
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ
Hata kodu B1386-16:
ELEKTRIKLI CAM MOTORU SAG ARKA
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Elektr. kontrollii bagaj kapagi
Hata kodu B1003-55:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

Hata kodu B174E-11:
Bagaj kapagi kapatma salteri
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ
Konfor
Adaptif far CAN
Konfor
Araç mesafesi asistani
Hata kodu U1F00-00:
ARIZA TESHIS MODULU
Hata, hata guinligline kaydedilmemistir.
Sanziman
Otomatik sanziman BVA_AM®6
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1445078	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 14:14	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

HATALI VEYA EKSİK KODLAMA

Tramer Sorgulaması

VF3MCYHZUPS049388 şase nolu ve 06DOR513 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55
Rapor No: 06-01-1445078
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kaporta, A-direk, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2025 14:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1445078 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2025 14:14 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2025 14:55
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Camlar, Ön cam > Çatlak



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Motor, Motor > Yağ
Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ
Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Motorda ve şanzımanda yağ kaçağı olduğundan dolayı dyno test yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.12.2025 14:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1445078	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2025 14:14	Araç Çıkış Tarihi:	13.12.2025 14:55
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası