

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1422407 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CZP482

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1422407 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CZP482	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	91927	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3YDCPFC12U83964	Motor Gücü	121 kw
Ruhsat Motor No	10DZ934012817	Motor Hacmi	2179cc
Marka	Peugeot	Rengi	BEYAZ
Model	Boxer	İlk Tescil Tarihi	26-04-2022
Sonraki Muayene Tar.	29-06-2026	Model Yılı	2022
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000	Araç Tipi	Panelvan (Minibüs**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Kapı Sayısı	4 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42
Rapor No: 06-01-1422407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1422407 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Disklerde hafif aşınma mevcut.
Yürür Aksam		Lifte alınamadı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Siyah duman mevcut
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1422407 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16C	113R	5,78 mm	Yazlık
Sol Arka	215/75/16C	113R	5,5 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/75/16C	113R	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/75/16C	113R	5,9 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1422407 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
121	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1422407 Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04 Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

01.10.2025
Arac:
Peugeot Boxer-III 2.2 16V Blue-HDi 165 Bus
Motor kodu:
AHH (DW12RUCQ)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VF3YDCPFC12U83964 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
01.10.2025 17:41:13 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Delphi DCM 6.2
Hata kodu P250B:
Motor yağ seviye sensörü
MANTIKSIZ YAG SEVİYESİ
ABS
ABS/ESP (CAN)
Hava yastığı
Hava yastığı (CAN)
Klima
Klima otomatigi
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI (CAN)
Konfor
Gösterge panosu grubu (CAN)
Konfor
Park asistanı (CAN)
Konfor
Yol asistanı
SÜspansiyon
Havali süspansiyon
Direksiyon
Hidrolik servo direksiyon
Lastik basıncı kontrolü
Lastik basıncı kontrolü (CAN)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.07.2023		ERPÇarpma	Hayır	16066.21	TL
23.09.2022		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2025 17:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1422407	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2025 17:04	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2025 17:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42
Rapor No: 06-01-1422407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Nikelaj > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42
Rapor No: 06-01-1422407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42

Vuruk



Kaporta, D-direk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Deforme Olmuş



Motor, Hava filtresi kabı > Sabitlemesi Hatalı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Camlar, Ön cam > Hasarlı




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.10.2025 17:42
Rapor No: 06-01-1422407
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.10.2025 17:04


Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.10.2025 17:42



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı tavan ve frangartlarda boya kusur kontrolü yapılamadı .Araç egzoz sisteminden siyah duman mevcut yakıt sistemi kontrol önerilir

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.10.2025 17:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1422407	Araç Giriş Tarihi:	01.10.2025 17:04	Araç Çıkış Tarihi:	01.10.2025 17:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası